

## 2018年4月云南省集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	昆明市阳宗海风景名胜区	白羊山水库	二级保护区有1778342.2平方米农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜使用量	完成进度30%，正在开展保护区内小流域治理和沅肥池建设	未完成	
2	昆明市西山区	明朗水库	一级保护区有2家餐馆，未关停	正在开展整治前期工作	未完成	
3	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区2家餐馆，未关停	正在开展整治前期工作	未完成	
4	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有西北绕城高速穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池，未设立标志，未完善交通风险应急预案等	正在开展整治前期工作	未完成	
5	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有农业种植188.83亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
6	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊230只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	正在开展整治前期工作	未完成	
7	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊180只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	正在开展整治前期工作	未完成	
8	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊226只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	正在开展整治前期工作	未完成	
9	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊126只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	正在开展整治前期工作	未完成	
10	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊135只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	正在开展整治前期工作	未完成	
11	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户山羊散养户，养殖山羊236只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	正在开展整治前期工作	未完成	
12	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户规模化养殖，养殖梅花鹿406只，未关停、取缔或搬迁	正在开展整治前期工作	未完成	
13	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有白眉社区和大兴社区，未完善两污收集处理设施	正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
14	昆明市西山区	大坝水库	二级保护区有农业种植面积356亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	
15	昆明市西山区	大坝水库	二级保护区有3个居民小组，共有户数226户，人口639人，未完善两污收集处理设施	正在开展整治前期工作	未完成	
16	昆明市东川区	大菜园	二级保护区涉及岩脚村2个村民小组，共830人，未完善两污收集处理设施	正在开展整治前期工作	未完成	
17	昆明市东川区	大菜园	二级保护区有进村道路一条，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志等	正在开展整治前期工作	未完成	
18	昆明市东川区	大菜园	二级保护区农业种植有30亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成大菜园饮用水源地保护实施方案编制，计划于2018年5月3日实施整改工作	未完成	
19	昆明市东川区	大菜园	一级保护区界标界桩设置不完善	完成进度30%，已完成整改工作计划编制	未完成	
20	昆明市晋宁县	双龙水库	二级保护区内有农业种植约5150亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在实施测土配方施肥及绿色防控工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
21	昆明市晋宁县	双龙水库	晋红高速公路从二级保护区内穿过，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度50%，针对跨越铁锁河（双龙水库入库河流）宝峰村2号桥，设置了桥面径流收集系统，防范危险品泄漏事故	未完成	
22	昆明市晋宁县	双龙水库	二级保护区内有小河口村、上铁锁村和下铁锁村的村庄面源污染，未完善两污收集处理设施	正在开展整治前期工作	未完成	
23	昆明市晋宁县	双龙水库	一级保护区内有农业种植约280亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	正在开展整治前期工作	未完成	
24	昆明市晋宁县	洛武河水库	一级保护区内有农业种植约60亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	正在开展整治前期工作	未完成	
25	昆明市晋宁县	洛武河水库	二级保护区内有农业种植约300亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	
26	昆明市晋宁县	洛武河水库	晋红高速公路从二级保护区内穿过，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，在路两侧设置了加强型防撞护栏	未完成	
27	昆明市晋宁县	洛武河水库	二级保护区内有青龙村，未完善两污收集处理设施	正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
28	昆明市富民县	拖担水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	2018年4月9日富民县人民政府召开了整治工作专题会，确定由富民县水务局牵头，林业局和辖区街道办事处配合下一步即将开展退耕还林、还草工作	未完成	
29	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	二级保护区内8个村庄均存在农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量农村环境综合整治环保基础设施不完善	正在开展整治前期工作	未完成	
30	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	北召公路穿越二级保护区，保护区范围内有2000米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等，将依法依规调整保护区	正在开展招标工作，委托有资质机构编制水源区保护区划定调整文件，依法依规调整保护区	未完成	
31	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	九石头阿旅游专线穿越二级保护区，保护区范围内有3000米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等，将依法依规调整保护区	正在开展招标工作，委托有资质机构编制水源区保护区划定调整文件，依法依规调整保护区	未完成	
32	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	南昆铁路穿越二级保护区，保护区范围内有600米，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等，将依法依规调整保护区	正在开展招标工作，委托有资质机构编制水源区保护区划定调整文件，依法依规调整保护区	未完成	
33	昆明市禄劝县	桂花箐水库	二级保护区有4个自然村，未完善两污收集处理设施	正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
34	昆明市禄劝县	桂花箐水库	二级保护区内有农业种植，面积共3410平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	
35	昆明市安宁市	车木河水库	安宁八街街道至晋宁双河乡乡道一条穿越车木河水库一级保护区，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度50%，对水源地保护区内载危险化学品物品车辆禁止进入标志进行现场再复查，并对人工检查卡点设置位置进行分析，明确了需补充标牌数量及人工检查卡点设置位置，将按计划于5月30日前完成各项整改措施	未完成	
36	昆明市嵩明县	大石头水库	二级保护区有嵩明县东村村委会有农业种植885亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在进行种植区域土壤的测土配方工作	未完成	
37	昆明市嵩明县	大石头水库	二级保护区有嵩明县东村村委会辖8个村民小组，未完善两污收集处理设施	正在协调完善污水深度处理设施和垃圾池建设	未完成	
38	昭通市彝良县	双河水库	一级保护区有农户居住,共250户1112人，未搬迁，将依法申请撤销该备用水源	完成进度100%，由于历史原因，彝良县人民政府通过（彝政请〔2018〕5号）请示昭通市人民政府撤销该备用水源地，昭通市人民政府于2018年2月12日通过《昭通市人民政府关于鲁甸县彝良县撤销饮用水备用水源地的批复》（昭政复〔2018〕3号）批复同意撤销该备用水源地	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
39	昭通市彝良县	双河水库	一级保护区内存在农业面源污染，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将依法申请撤销该备用水源	完成进度100%，由于历史原因，彝良县人民政府通过（彝政请〔2018〕5号）请示昭通市人民政府撤销该备用水源地，昭通市人民政府于2018年2月12日通过《昭通市人民政府关于鲁甸县彝良县撤销饮用水备用水源地的批复》（昭政复〔2018〕3号）批复同意撤销该备用水源地	已完成	
40	昭通市彝良县	双河水库	二级保护区有农户居住，未完善两污收集处理设施，将依法申请撤销该备用水源	完成进度100%，由于历史原因，彝良县人民政府通过（彝政请〔2018〕5号）请示昭通市人民政府撤销该备用水源地，昭通市人民政府于2018年2月12日通过《昭通市人民政府关于鲁甸县彝良县撤销饮用水备用水源地的批复》（昭政复〔2018〕3号）批复同意撤销该备用水源地	已完成	
41	昭通市彝良县	双河水库	二级保护区内存在农业面源污染，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，将依法申请撤销该备用水源	完成进度100%，由于历史原因，彝良县人民政府通过（彝政请〔2018〕5号）请示昭通市人民政府撤销该备用水源地，昭通市人民政府于2018年2月12日通过《昭通市人民政府关于鲁甸县彝良县撤销饮用水备用水源地的批复》（昭政复〔2018〕3号）批复同意撤销该备用水源地	已完成	
42	昭通市威信县	扎西水库	二级保护区涉及威信县扎西镇小坝村民小组共49户村民居住，未完善两污收集处理设施	二级保护区内49家村民的生产生活污水处理工程（引污工程）已完成招标工作	未完成	
43	昭通市威信县	回凤水库	二级保护区涉及威信县扎西镇巷沟村民小组共35户村民居住，未完善两污收集处理设施	二级保护区内35户村民的生活垃圾和生活污水排放情况已调查完成，形成调查报告	未完成	
44	昭通市威信县	桂香沟水库	二级保护区涉及威信县扎西镇构林村民小组共40户村民居住，未完善两污收集处理设施	二级保护区内40户村民的生活垃圾和生活污水排放情况已调查完成，形成调查报告	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
45	昭通市盐津县	盐津县油坊沟水库	一级保护区20户居民居住，未搬迁	1月份召开了现场办公会，组织人员对群众搬迁意愿进行了摸排，并讲解了水源地保护相关政策，待8月份水田新区棚户区改造项目完工分房搬迁一级保护区内20户农户	未完成	
46	昭通市盐津县	盐津县油坊沟水库	一级保护区内有农业种植80000平方米，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度46%，1月份组织召开了群众会，讲解了水源地保护相关政策，对一级保护区内土地进行流转，现已流转土地33300平米，剩余土地正在流转中	未完成	
47	昭通市永善县	云荞水库	一级保护区隔离网破损、水库大坝有行人来往通行、警示标志、标牌内容不规范	目前还在编制计划，制定方案，落实整治办法，争取在规定时间内完成整治项目	未完成	
48	昭通市绥江县	铜厂水源地	在一级饮用水源保护区内有213国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，213国道改造工程目前已完成总体工程的58.6%，预计2018年11月底全部完工，工程完工后方可实施醒目警示标志	未完成	
49	昭通市绥江县	铜厂水源地	在二级饮用水源保护区内有213国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，213国道改造工程目前已完成总体工程的58.6%，预计2018年11月底全部完工，工程完工后方可实施醒目警示标志	未完成	
50	昭通市绥江县	铜厂水源地	二级保护区有农业种植333000平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已由绥江县环境问题整改小组责成县农业部门拟订方案并组织实施，方案尚未制定	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
51	昭通市绥江县	铜厂水源地	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度30%，213国道改造工程目前已完成总体工程的58.6%，预计2018年11月底全部完工由绥江县环境问题整改小组责成县相关部门制定方案并组织实施	未完成	
52	昭通市绥江县	罗汉坪水库	在一级保护区内有一段乡村公路穿越，未设立警示标志等	实施绥江县罗汉坪水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目，目前已进入施工图审查阶段，预计2018年5月底破土动工	未完成	
53	昭通市绥江县	罗汉坪水库	在二级保护区内有一条至盐津串丝乡村公路穿越，未设立警示标志	完成进度100%，已按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）在二级保护区内设立了醒目的警示标志	已完成	
54	昭通市绥江县	罗汉坪水库	二级保护区有农业种植299700平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展前期整治调研工作	未完成	
55	昭通市绥江县	罗汉坪水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	实施绥江县罗汉坪水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目，目前已进入施工图审查阶段，预计2018年5月底破土动工	未完成	
56	曲靖市马龙县	黄草坪水库	一级保护区范围内耕地21亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	已制定整改方案，明确责任部门	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
57	曲靖市马龙县	黄草坪水库	一级保护区内建有一个村庄（黄草坪村），共有4户19人，未搬迁	已制定整改方案，明确责任部门	未完成	
58	曲靖市马龙县	黄草坪水库	二级保护区内普七村农业种植635亩，秧田冲村农业种植723亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已制定整改方案，明确责任部门	未完成	
59	曲靖市马龙县	黄草坪水库	二级保护区内建有两个村庄，未完善两污收集处理设施	已制定整改方案，明确责任部门	未完成	
60	曲靖市马龙县	黄草坪水库	二级保护区内马龙县普七村和秧田冲村村庄建成的两污处理设施运行管理不到位	完成进度35%，已制定整改方案，明确责任部门	未完成	
61	曲靖市宣威市	偏桥水库	二级保护区内偏桥水库周边涉及有5个村，未完善两污收集处理设施	已选定环评公司对偏桥水库生活面源污染治理方案进行编制，明确责任部门	未完成	
62	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内罗平县九龙石料厂，为产生粉尘的建设项目，未关闭，将按照非煤矿山转型升级相关要求关闭	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	
63	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内的兰惠山庄，未关停、取缔或搬迁	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
64	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内南昆铁路线穿越，未设立警示标志，乘客产生的生活污水和生活垃圾管理不到位	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	
65	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内水库边大漆树村共有42户居民，178人口，未完善两污收集处理设施	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	
66	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	
67	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖生猪20头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	
68	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有生猪1户散养户目前未养殖，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	
69	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖生猪20余头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
70	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养牛5头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	
71	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖4头牛1匹马，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	罗平县政府率相关部门进行实地调研，并多次召集专题会议；专项整治方案已制定，各部门工作职责已明确，尽快督促开展专项整治	未完成	
72	曲靖市沾益区	清水河水库	二级保护区内的该水库库尾有沾菱公路S208省道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成整治方案的制定工作，明确了责任单位和责任人	未完成	
73	曲靖市沾益区	清水河水库	二级保护区内有传统农业种植819亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	成整治方案的制定工作，明确了责任单位和责任人	未完成	
74	曲靖市沾益区	牛过河水库	二级保护区内有传统农业种植8188亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成整治方案的制定工作，明确了责任单位和责任人	未完成	
75	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有22.5亩的农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展退垦工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
76	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有大人坟村、宗西村、团结村、新村、戴家嘴子村、沙凹村六个自然村1000村民，未完善两污收集处理设施，将采取异地搬迁	正在开展整治前期工作	未完成	
77	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有一个小餐馆，未取缔	完成进度100%，已取缔	已完成	
78	曲靖市陆良县	北山水库	保护区内从永清河水库到北山水库的干渠穿越永清村、上坝村、中坝村村庄和中天线道路，其中部分为明渠，有水污染隐患，将改为管道输送	正在筹措资金	未完成	
79	曲靖市会泽县	毛家村水库	保护区未设立界标标志	完成进度60%，已委托公司正在制作	未完成	
80	曲靖市会泽县	龙潭	保护区未设立界标标志	完成进度60%，已委托公司正在制作	未完成	
81	曲靖市富源县	东堡龙潭	一级保护区内有出水点周围住有东堡村农户186户726人，未搬迁	目前，生活垃圾集中收集，统一安排清运至县城垃圾填埋场	未完成	
82	曲靖市富源县	东堡龙潭	一级保护区有耕地200亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	正在实施测土配方施肥相关工作	未完成	
83	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有土法选金遗留尾矿共32300方，未开展环境整治	完成进度30%，项目按照设计方案正在建设尾矿库。	未完成	
84	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：2桌16个餐位，未依法搬迁或关闭	正在清理	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
85	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：3桌24个餐位，未依法搬迁或关闭	正在清理	未完成	
86	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：2桌16个餐位，未依法搬迁或关闭	正在清理	未完成	
87	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：2桌16个餐位，未依法搬迁或关闭	正在清理	未完成	
88	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：4桌32个餐位，未依法搬迁或关闭	正在清理	未完成	
89	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有574户2138人，未完善两污收集处理设施	生活垃圾集中收集，由县城综合执法局统一安排清运至县城垃圾填埋场	未完成	
90	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有耕地2300亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已在实施测土配方施肥	未完成	
91	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有精粮坊，年加工大米4.5万吨，项目选址位于二级保护区内	完成进度30%，精粮坊项目选址在东堡龙潭饮用水源的二级保护区范围内，由于项目场址不在东堡龙潭补给区范围内，且位于东堡龙潭下游；项目无废水排放，不新增排污口，不会对东堡龙潭造成影响，富源县县环保局正在加大对企业的监管力度	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
92	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有光华魔芋加工厂，年加工魔芋胶100吨，企业存在排污口，未拆除	完成进度30%，已经责令企业停产拆除排污口	未完成	
93	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有320国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
94	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有铁路2208线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
95	曲靖市富源县	响水河水库	一级保护区内有铁路2208线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
96	曲靖市富源县	响水河水库	一级保护区内有山梨哨村123户434人，未搬迁	富源县山梨哨村设3个集中收集垃圾箱，村委会配有垃圾清运车运至县城垃圾填埋场	未完成	
97	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有小餐馆1个：6桌48个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，正在清理	未完成	
98	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有小餐馆1个：6桌48个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，正在清理	未完成	
99	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有耕地150亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在实施测土配方施肥	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
100	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有车转湾村116户390人，未完善两污收集处理设施	设垃圾箱7个集中收集，村委会配有垃圾清运车运至县城垃圾填埋场	未完成	
101	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有柯然公司货场，占地6300平方米，未依法搬迁或关闭	已责令停产	未完成	
102	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有沪昆高速公路穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
103	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有高铁穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
104	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有铁路2208线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
105	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有320国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
106	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区内有320国道至硐上乡村公路，未设立警示标志等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
107	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区内有共450亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	正在实施测土配方施肥	未完成	
108	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区有小餐馆1个：6桌48个餐位，未依法搬迁或关闭	正在清理	未完成	
109	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区内有240户1006人，未搬迁	目前以开展农村综合整治为主，正在配置垃圾箱和垃圾清运车	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
110	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有320国道至硃上乡村公路，未设立警示标志等	已加强对进入保护区内车辆的监管	未完成	
111	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有农业种植6150亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已在实施测土配方施肥	未完成	
112	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有农户922户3464人，未完善两污收集处理设施	正在给该村委会配置垃圾箱和垃圾清运车	未完成	
113	玉溪市元江县	依萨河	一级保护区人类活动频繁区域，未完全设置围栏	正在筹措资金，尚未建设	未完成	
114	玉溪市元江县	清水河	一级保护区人类活动频繁区域，未完全设置围栏	正在筹措资金，尚未建设	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
115	玉溪市元江县	清水河	玉磨铁路安定隧道1号、2号和3号斜井位于南掌水库径流区内，位于二级保护区的隧道施工废水设有废水排放口，未拆除排放口	完成50%，2018年4月16日，元江县环保局分别向两家公司下发了《关于要求对玉磨铁路元江段安定隧道3号斜井施工废水和弃渣场废水进行定期监测的通知》（便签〔2018〕11号）和《关于要求对玉磨铁路元江段安定隧道1号、2号斜井施工废水和弃渣场废水进行定期监测的通知》（便签〔2018〕12号），要求两家公司委托有资质的单位定期(每季度1次)对安定隧道1号、2号斜井施工废水排放口、弃渣场废水排放口的水质情况和磨刀河、南掌水库的水质情况进行采样监测并进行评价另要求两家公司在工程结束后1个月内自行拆除排污口	未完成	
116	玉溪市新平县	清水河水库	二级保护区的水库库区周围部分段有群众栽种玉米等农作物，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	目前新平县水利局已向玉溪市水利局递交了《关于给予解决集中式饮用水水源地保护措施项目资金的请示》（新水请〔2018〕23号），待资金落实后，及时研究制定方案，进一步完善集中式饮用水水源地保护措施项目的落实工作	未完成	
117	玉溪市峨山县	新村水库	二级保护区内有新村村委会181户，781人，未完善两污收集处理设施；同时，存在的农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已开始编制综合整治实施方案	未完成	
118	玉溪市峨山县	新村水库	水源地边界矢量图尚未绘制完成	已编制方案，待签订合同后实施	未完成	
119	玉溪市峨山县	绿冲河	二级保护区农业面源污染严重，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已开始编制综合整治实施方案	未完成	
120	玉溪市峨山县	绿冲河	界桩、界碑、隔离栏等保护设施尚未完善	已编制实施方案	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
121	玉溪市峨山县	绿冲河	水源地边界矢量图尚未绘制完成	已编制方案，待签订合同后实施	未完成	
122	玉溪市峨山县	玉河水库	未立碑定界，未落实警示标识、隔离栏等措施	完成30%，正在开展上下双龙村搬迁工作，尚未设立界碑、警示标识和隔离栏等保护措施	未完成	
123	玉溪市峨山县	玉河水库	无水源地管理机构，无水源地管理保障经费及人员	已编制实施方案，待水库蓄水后上报	未完成	
124	玉溪市峨山县	玉河水库	一级保护区有村庄（双龙村210人），未搬迁	完成70%，目前上下双龙村移民点已建设完成，并已完成房屋分配	未完成	
125	玉溪市峨山县	玉河水库	未建立饮用水源地水质监测信息公开机制	已开展水质监测前期工作	未完成	
126	玉溪市峨山县	玉河水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	已开始编制综合整治实施方案	未完成	
127	玉溪市峨山县	玉河水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已开始编制综合整治实施方案	未完成	
128	玉溪市峨山县	玉河水库	未编制突发环境事件应急预案	已编制实施方案	未完成	
129	玉溪市峨山县	玉河水库	水源地边界矢量图尚未绘制完成	已编制方案，待签订合同后实施	未完成	
130	保山市施甸县	蒋家寨水库	二级保护区内种植农作物360亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已制定整改方案，正在开展土地征收工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
131	保山市施甸县	蒋家寨水库	二级保护区内有农户居住，共计有4个自然村5个村民小组341户，1128人，未完善两污收集处理设施	已制定整改方案，政府正在组织截污排污设施建设资金	未完成	
132	保山市腾冲市	素脑河水库	二级保护区内存在村民少量的放牧活动，将禁止放牧	已制定整改方案	未完成	
133	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库	未依法划定保护区	签订了饮用水水源地保护区划分合同，目前正在编制饮用水水源地保护区划分技术报告	未完成	
134	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库	未设置标志牌	完成进度100%，已制作安装5块饮用水水源标识牌，4块警示牌	已完成	
135	保山市昌宁县	河西水库	二级保护区内有336户1174人居民，未完善两污收集处理设施	已制定整改方案，正在宣传发动	未完成	
136	保山市昌宁县	河西水库	二级保护区有内农业种植466900m <sup>2</sup> ，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已制定整改方案，正在宣传发动	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
137	保山市昌宁县	麻地河	二级保护区内有云保线穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已制定整改方案	未完成	
138	保山市昌宁县	青灵寺	二级保护区内有云保线穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已制定整改方案	未完成	
139	楚雄州双柏县	新华水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	正在开展整治前期工作	未完成	
140	楚雄州双柏县	新华水库	保护区边界未规范设置地理界标	正在开展整治前期工作	未完成	
141	楚雄州双柏县	塔扎河水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	正在开展整治前期工作	未完成	
142	楚雄州双柏县	塔扎河水库	保护区边界未规范设置地理界标	正在开展整治前期工作	未完成	
143	楚雄州双柏县	定向水库	水库周围未全部设置隔离防护栏网，未及时更新警示标志；保护区边界未设置地理界标	正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
144	楚雄州双柏县	定向水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	正在开展整治前期工作	未完成	
145	楚雄州牟定县	中屯水库	二级保护区内涉及1347.4亩农作物种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在整治中，正加强宣传、积极引导保护区内群众使用有机肥料、严禁滥用化肥和农药	未完成	
146	楚雄州牟定县	中屯水库	二级保护区有原住居民273户1066人，未完善两污收集处理设施	积极争取农村环境综合治理项目，加强集中整治正在整治中	未完成	
147	楚雄州牟定县	中屯水库	牟姚公路运输对水源一级保护区存在环境隐患，未完善水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志	建设完善水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志正在整治中	未完成	
148	楚雄州牟定县	中屯水库	楚姚高速公路建设废弃渣土对水源一级保护区存在环境隐患，将加强监管	加强环境监管执法力度，正在整治中	未完成	
149	楚雄州牟定县	中屯水库	未编制饮用水水源地突发事件应急预案	编制备案《饮用水源地突发环境应急预案》，正在整治中	未完成	
150	楚雄州牟定县	龙虎水库	二级保护区内涉及733.1亩耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	加强宣传，积极引导保护区内群众使用有机肥料，严禁滥用化肥，农药正在整治中	未完成	
151	楚雄州牟定县	龙虎水库	二级保护区内有原住居民150户675人，未完善两污收集处理设施	积极争取农村环境综合治理项目，加强集中整治正在整治中	未完成	
152	楚雄州牟定县	龙虎水库	未编制饮用水水源地突发事件应急预案	编制备案《饮用水源地突发环境应急预案》，正在整治中	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
153	楚雄州南华县	兴隆坝水库	二级保护区内有农业面源污染：其中农业种植232亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；1户常住居民，圈养鸡达2000多只，未进行取缔处理	已制定畜禽养殖禁养区限养区划定及整治工作方案，禁养区和限养区划定方案及图纸初稿已完成，正在修改完善中经南华县环保局现场告知,普宗财户正在进行整改	未完成	
154	楚雄州南华县	兴隆坝水库	二级保护区内有3个村民小组涉及72户322人，未完善两污收集处理设施	已制定南华县县级集中式饮用水水源地整治方案，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责	未完成	
155	楚雄州南华县	龙山水库	二级保护区内有农业种植275亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已制定畜禽养殖禁养区限养区划定及整治工作方案，禁养区和限养区划定方案及图纸初稿已完成，正在修改完善中	未完成	
156	楚雄州南华县	龙山水库	二级保护区内有81户354人，未完善两污收集处理设施	已制定南华县县级集中式饮用水水源地整治方案，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责	未完成	
157	楚雄州南华县	老厂河水库	二级保护区内有农业种植1500亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已制定畜禽养殖禁养区限养区划定及整治工作方案，禁养区和限养区划定方案及图纸初稿已完成，正在修改完善中	未完成	
158	楚雄州南华县	老厂河水库	二级保护区内有老厂一组、老厂二组82户330人，未完善两污收集处理设施	已制定南华县县级集中式饮用水水源地整治方案，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责	未完成	
159	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区内有茆拉村委会塔利伍、清水河村民小组疏林地213.3亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将实施生态修复	正在开展生态修复	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
160	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区内有县乡公路光左公路穿越，长度约3.27km，未设立警示标志等	正在开展整治前期工作	未完成	
161	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	正在开展整治前期工作	未完成	
162	楚雄州姚安县	大麦地水库	二级保护区内有6个村民小组，未完善两污收集处理设施	正在开展整治前期工作	未完成	
163	楚雄州姚安县	大麦地水库	县乡公路光左公路通过二级保护区，未设立警示标志等	正在开展整治前期工作	未完成	
164	楚雄州姚安县	大麦地水库	未设置界桩	正在开展整治前期工作	未完成	
165	楚雄州姚安县	大麦地水库	未编制突发环境事件应急预案	正在开展整治前期工作	未完成	
166	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内有太平镇白石地少量闲散林地种植，面积约100亩将逐步实施营造林项目	正在开展整治前期工作	未完成	
167	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内有乡道关芭公路穿越，未设立警示标志等	正在开展整治前期工作	未完成	
168	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内未设置界桩及人类活动频繁区域未安装隔离网	正在开展整治前期工作	未完成	
169	楚雄州姚安县	改水河水库	未编制突发环境事件应急预案	正在开展整治前期工作	未完成	
170	楚雄州姚安县	改水河水库	未编制保护区矢量边界信息	正在开展整治前期工作	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
171	楚雄州大姚县	石洞水库	二级保护区有2578亩农业种植面积，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
172	楚雄州大姚县	石洞水库	二级保护区内有5个村民小组248户993人，未完善两污收集处理设施	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
173	楚雄州大姚县	石洞水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
174	楚雄州大姚县	石洞水库	有20公里的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
175	楚雄州大姚县	大坡水库	二级保护区有375亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
176	楚雄州大姚县	大坡水库	二级保护区内有5个村民小组484户910人，未完善两污收集处理设施	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
177	楚雄州大姚县	大坡水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；饮用水源地管理工作滞后	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
178	楚雄州大姚县	大坡水库	有11.7公里的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
179	楚雄州大姚县	大坝水库	二级保护区内有1729亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
180	楚雄州大姚县	大坝水库	二级保护区内有15个村民小组615户2448人，未完善两污收集处理设施	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
181	楚雄州大姚县	大坝水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后，水源地管理制度措施不完善	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
182	楚雄州大姚县	大坝水库	有乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
183	楚雄州永仁县	尼白租水库	宜中公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已制定整治方案，正在推进	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
184	楚雄州永仁县	白拉口水库	水源长期未用，水质变差，拟依法调整水源地	完成进度30%，正在推进,永仁县已经上报楚雄州人民政府，拟不再作为饮用水源地	未完成	
185	楚雄州元谋县	丙间水库	丙间水库一级保护区存在交通穿越问题，长度为1.2公里，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤；正组织人员开展了县城集中式饮用水水源地丙间水库涉及的穿越公路实地勘察	未完成	
186	楚雄州元谋县	丙间水库	一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网	正积极向上争取资金，待资金下达后实施修护项目	未完成	
187	楚雄州元谋县	丙间水库	没有制作矢量边界信息	正在进行制作	未完成	
188	楚雄州元谋县	丙间水库	没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案	正在编制突发环境事件应急预案	未完成	
189	楚雄州元谋县	麻柳水库	麻柳水库一级保护区存在交通穿越问题，交通穿越1处，长度为3公里，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》明确了工作措施、单位和时间步骤；正组织人员开展了县城集中式饮用水水源地麻柳水库涉及的穿越公路实地勘察	未完成	
190	楚雄州元谋县	麻柳水库	一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网	正积极向上争取资金，待资金下达后实施修护项目	未完成	
191	楚雄州元谋县	麻柳水库	没有制作矢量边界信息	正协调相关部门部门进行制作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
192	楚雄州元谋县	麻柳水库	没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案	正在编制突发环境事件应急预案	未完成	
193	楚雄州武定县	石门坎水库	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度100%，已依法在保护区边界设立了明确的地理界标	已完成	
194	楚雄州武定县	石将军龙潭	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	已制定整治方案，正在推进	未完成	
195	楚雄州武定县	麦良田龙潭	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	已制定整治方案，正在推进	未完成	
196	楚雄州禄丰县	中村大滴水	未编制完善县级饮用水水源保护规划	正在开展整治前期工作	未完成	
197	楚雄州禄丰县	东河水库	未编制完善县级饮用水备用水源保护规划	正在开展整治前期工作	未完成	
198	红河州石屏县	石屏县高冲水库	二级保护区内有农业种植面积2100亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	明确了《石屏县高冲水库水源地保护工作任务清单》，制定了整治方案，明确了目标任务，完成时限、责任单位；制定了《石屏县高冲水库保护区生态修复暨防护林建设林地林木清退方案》；石屏县人民政府下发了《关于石屏县高冲水库水源地保护推进情况进行督查的通知》（石政督〔2018〕3号）；现正开展库区耕地清退，并正清退部份杨梅园杨梅树，同时正开展二级区内水流域治理工作，现正开展招投标	未完成	
199	红河州绿春县	牛波水库水源地	二级保护区内有农业种植337969m <sup>2</sup> ，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
200	红河州绿春县	潘家东山水库水源地	二级保护区内有农业种植789995㎡，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	
201	红河州金平县	白马河水源地	水源地二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	加强宣传，减少农药化肥使用量，工作正在进行中	未完成	
202	红河州红河县	红河县俄垵水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟依法调整保护区规划	完成进度20%，《红河县城市集中式饮用水水源地保护区调整划分技术报告》现正在报红河县政府常务会审定，审定后将上报上级政府审批	未完成	
203	红河州红河县	红河县俄垵水库	界标标志设立不完全、有损毁情况，未完善标志设立	正在争取资金	未完成	
204	红河州红河县	红河县俄垵水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟依法调整水源地保护区规划	已编制了《红河县城市集中式饮用水水源地保护区调整划分技术报告》，该报告现已报红河县政府常务会审定，审定后将上报审批	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
205	红河州河口县	南溪河水源地	南溪河水源地两岸公路对二级保护区存在交通事故引发环境事故的潜在风险，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	正在开展整治前期工作	未完成	
206	文山州文山市	小河尾水库	二级保护区内有一个村寨为向家小平坝127户186人，未完善两污收集处理设施；同时，存在的农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	
207	文山州砚山县	回龙水库	一级保护区涉及居民居住情况，未启动搬迁，拟新建水库替代该水源地	正在新建砚山县集中式饮用水源（阿香水库），替代原有集中式饮用水源	未完成	
208	文山州砚山县	回龙水库	一级保护区涉及居民农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建水库替代该水源地	正在新建砚山县集中式饮用水源（阿香水库），替代原有集中式饮用水源	未完成	
209	文山州砚山县	回龙水库	二级保护区涉及居民居住，未完善两污收集处理设施，拟新建水库替代该水源地	正在新建砚山县集中式饮用水源（阿香水库），替代原有集中式饮用水源	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
210	文山州砚山县	回龙水库	二级保护区涉及居民农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建水库替代该水源地	正在新建砚山县集中式饮用水源（阿香水库），替代原有集中式饮用水源	未完成	
211	文山州砚山县	路德水库	一级保护区涉及居民居住，未启动搬迁，拟新建水库替代该水源地	正在新建砚山县集中式饮用水源（阿香水库），替代原有集中式饮用水源	未完成	
212	文山州砚山县	路德水库	一级保护区涉及居民农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建水库替代该水源地	正在新建砚山县集中式饮用水源（阿香水库），替代原有集中式饮用水源	未完成	
213	文山州砚山县	路德水库	二级保护区涉及居民居住情况，未完善两污收集处理设施，拟新建水库替代该水源地	正在新建砚山县集中式饮用水源（阿香水库），替代原有集中式饮用水源	未完成	
214	文山州砚山县	路德水库	二级保护区涉及居民农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建水库替代该水源地	正在新建砚山县集中式饮用水源（阿香水库），替代原有集中式饮用水源	未完成	
215	文山州西畴县	小桥沟水库	一级保护区内农业种植面积20000平方米，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	对一级保护区内对耕地进行征收	未完成	
216	文山州西畴县	小桥沟水库	二级保护区内农业种植面积20000平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	
217	文山州西畴县	龙正水库	二级保护区内有居民25户共126人，未完善两污收集处理设施，拟新建荒田水库替代该水源地	荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，正在进行饮用水源地划分前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
218	文山州西畴县	龙正水库	一级保护区内有居民8户共42人，未搬迁，拟新建荒田水库替代该水源地	荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，正在进行饮用水源地划分前期工作	未完成	
219	文山州西畴县	龙正水库	一级保护区内农业种植面积大约30000平方米，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建荒田水库替代该水源地	荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，正在进行饮用水源地划分前期工作	未完成	
220	文山州西畴县	龙正水库	在一级保护区内有蚌谷至文山松树坪公路，未设置道路交通防撞护栏，设立警示标志，完善交通风险应急预案等，拟新建荒田水库替代该水源地	荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，正在进行饮用水源地划分前期工作	未完成	
221	文山州西畴县	龙正水库	二级保护区内农业种植面积大约100000平方米，未严格控制化肥、农药用量，拟新建荒田水库替代该水源地	荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，正在进行饮用水源地划分前期工作	未完成	
222	文山州麻栗坡县	马龙水库	未划定水源地保护区	正在上报，待审批	未完成	
223	文山州马关县	大丫口水库	二级保护区及上游分布有9个村寨未完善两污收集处理设施同时，农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成上游5个村寨的环境综合治理工程，其余问题正在编制方案进行整改	未完成	
224	文山州马关县	大丫口水库	二级保护区边界未设立界标标志	正在编制方案进行整改	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
225	文山州马关县	大丫口水库	马白至八寨等乡镇公路穿越一级保护区，未设立警示标志等	完成进度30%,已基本完成公路沿线防护栏建设	未完成	
226	文山州广南县	东风水库	在一级保护区内发现三幢居民建筑，未按相关程序依法拆除	已通过广南县政府常务会研究，目前正开展前期工作	未完成	
227	文山州广南县	板宜水库	未在保护区的边界设立明确界标和明显的警示标志，未设立隔离栏	已通过广南县政府常务会研究，目前正开展前期工作	未完成	
228	文山州富宁县	清华洞水源地	一级保护区内共有4个村小组101户475人居民居住，未搬迁	正在开展整治前期工作	未完成	
229	文山州富宁县	清华洞水源地	二级保护区内共有10个村小组，未完善两污收集处理设施	正在开展整治前期工作	未完成	
230	普洱市宁洱县	松山水库	一级保护区内有原国道G213线公路从松山水库边通行大约1公里，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%,设置了防护栏；安装了24小时监控摄像头；设置了警示标志牌；安排专人定时巡查通过整治有效减少了交通污染源污染，预防交通事故引发的环境安全隐患；加强监督管理和监测，杜绝无关水环境保护项目建设	已完成	
231	普洱市宁洱县	松山水库	原国道G213线从二级保护区穿越通行，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，设置了防护栏；安装了24小时监控摄像头；设置了警示标志牌；安排专人定时巡查通过整治有效减少了交通污染源污染，预防交通事故引发的环境安全隐患；加强监督管理和监测，杜绝无关水环境保护项目建设	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
232	普洱市墨江县	常林河水库	一级保护区内有省道218线（楚江公路）部分路段穿越保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，于2018年4月8日召开现场工作推进会，并制定整改方案所有措施均在持续推进中	未完成	
233	普洱市墨江县	常林河水库	一级保护区内有原住居民76户，未搬迁，将结合异地搬迁和产业扶持政策逐步将居民全部迁出	完成进度50%，于2018年4月8日召开现场工作推进会，并制定整改方案所有措施均在持续推进中	未完成	
234	普洱市墨江县	常林河水库	二级保护区内有省道218线（楚江公路）部分路段穿越保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，于2018年4月8日召开现场工作推进会，并制定整改方案所有措施均在持续推进中	未完成	
235	普洱市墨江县	常林河水库	二级保护区内有原住居民154户，未完善两污收集处理设施	于2018年4月8日召开现场工作推进会，并制定整改方案所有措施均在持续推进中	未完成	
236	普洱市景谷县	曼转河	二级保护区有景谷县威远镇河东村芒木树村民小组共有46户178人，未完善两污收集处理设施	完成进度70%，目前，威远镇已实施二级保护区内46户农户易地搬迁，河东村芒木树村民小组纳入2017年易地扶贫搬迁规划，完成建房34户，正在进行主体施工11户预计今年6月底可全部搬迁入住径流区内5个村民委员会46个村民小组，1所训岗村小学，1个训岗农村集贸市场的环境综合整治工作，已结合威远镇脱贫攻坚规划，将曼转河上游钱家村树中一、二组等17个村民小组已纳入2017年人居环境提升改造项目组织实施，完成工程量的50%左右，训岗小学、训岗集贸市场已分别完成垃圾池修建	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
237	普洱市景东县	菊河	二级保护区水源地上游（黄草岭）有143农户602人居住，未完善两污收集处理设施	依托《景东彝族自治县锦屏镇黄草岭村传统村落环境综合整治工程》进行整治，计划每户建一个2m <sup>2</sup> 庭院式污水处理池项目正在进行招投标	未完成	
238	普洱市景东县	菊河	二级保护区内有黄草岭村农户畜禽养殖产生的粪便未综合利用	正在对畜禽粪便进行分户集中处理	未完成	
239	普洱市景东县	菊河	二级保护区水源地上游（黄草岭）有耕地465亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在调整种植结构，加强管控	未完成	
240	普洱市澜沧县	南丙河	一级保护区有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划方案调整技术报告，待评审后上报普洱市政府批复；正在制定调整后一级保护区生产用地的具体整改方案	未完成	
241	普洱市澜沧县	南丙河	二级保护区有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划方案调整技术报告，待评审后上报普洱市政府批复；正在制定调整后二级保护区生产用地的整改方案	未完成	
242	普洱市澜沧县	南丙河	二级保护区有居民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度30%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划方案调整技术报告，待评审后上报普洱市政府批复；正在制定调整后二级保护区生产用地的具体整改方案；正开展调整后保护区内的河边二队农村环境整治实施方案编制和设计；酒井乡政府已经完成了保护区内原搬迁180余户旧房的拆除	未完成	
243	普洱市孟连县	东密河	未划定水源保护区	现正按技术规范开展保护区划定工作	未完成	
244	普洱市孟连县	东密河	未制作水源保护区矢量边界信息	现正在制作保护区矢量边界信息	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
245	西双版纳州勐海县	那达勐水库	保护区标志牌设置不明显，不规范	完成进度40%，2018年3月29日组织相关部门实地调研标识牌的设置情况；2018年4月10日委托广告公司制作、安装标志牌	未完成	
246	西双版纳州勐腊县	曼旦水库	保护区的标志不完善	正在制定整改方案	未完成	
247	西双版纳州勐腊县	曼旦水库	二级保护区内有鱼庄等餐饮生活污染，未依法拆除	正在制定整改方案	未完成	
248	大理州云龙县	云龙县天池水库	保护区内有村组交通穿越3千米，未设立警示标志等	完成进度100%，交通穿越路段修建了防护栏、悬挂了交通标志牌、完善了交通事故应急预案编制及演练、加强检查管理等措施	已完成	
249	大理州永平县	龙潭箐	二级保护区内有人类活动形成的简易道路，未设立警示标志等拟依法调整水源地保护区范围	已经委托云南省环境科学研究院对永平饮用水源地规划进行修编，修编后重新划定保护范围，具体保护措施根据方案实施目前正在开展前期工作	未完成	
250	大理州永平县	龙潭箐	二级保护区内有村庄、小学1所、寺庙1座，未完善两污收集处理设施拟依法调整水源地保护区范围	已经委托云南省环境科学研究院对永平饮用水源地规划进行修编，修编后重新划定保护范围，具体保护措施根据方案实施目前正在开展前期工作	未完成	
251	大理州巍山县	黄栎嘴水库	一级保护区人类活动频繁区域，未建成防护网	编制了《云南省大理州巍山县城集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案》，正在实施建设中	未完成	
252	大理州巍山县	黄栎嘴水库	二级保护区内有和平村委会黄栎嘴共16户68人，和平村委会阳菁村104户430人，未完善两污收集处理设施	编制了《云南省大理州巍山县城集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案》，正在实施建设中目前，生活面源截污沟已建成	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
253	大理州巍山县	巍宝山水库	一级保护区内有公路穿越，未建成公路防撞护栏	完成进度100%，编制了《云南省大理州巍山县城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案》，目前，公路防撞护栏已建成	已完成	
254	大理州宾川县	大银甸水库	保护区的界桩和界碑设置不全，拟新建水源地替代该水源地	完成进度30%，大银甸水库已不能满足县城集中式饮用水源条件，县委县政府为解决县城集中饮用水源地水库建设，集中全县财力，投资1.5亿元修建库容1048万m <sup>3</sup> 的仙鹤水库，并于2016年11月竣工蓄水，水库蓄水后经县监测站监测，水质均达到饮用水源地饮用水质标准2017年县政府再投资9330万元启动了仙鹤水库至宾川县城自来水管网的饮用水管网建设，编制了仙鹤水库集中饮用水源地保护规划，饮用水源地变更的前期申报工作正在开展，仙鹤水库至宾川县城自来水管网正在建设，大银甸饮用水源地功能将被仙鹤水库取代，宾川县城将饮上安全卫生的放心水	未完成	
255	大理州弥渡县	大横菁水源地	二级保护区有200多住户，未完善两污收集处理设施	已委托第三方编制整改方案	未完成	
256	大理州漾濞县	雪山河集中式饮用水水源地	一级保护区未完全封闭，有人类进入、放牧活动痕迹	针对一级保护区未完全封闭问题正在研究、制定整改方案方案制定后报漾濞县人民政府批准后予以实施	未完成	
257	大理州漾濞县	雪山河集中式饮用水水源地	由于历史原因，二级保护区的植被存在一定破坏，存在水土流失问题，将开展生态恢复	完成进度100%，漾濞县林业及有关部门进一步加大保护区植被及生态恢复力度，积极实施退耕还林、还草工作，防止水土流失；加大保护区病虫害防治，设置森林防火点，加强森林防火宣传及护林防火巡查力度	已完成	
258	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有G56楚大高速公路有217米跨越库区水体，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，已在楚大高速公路穿越水源地保护区两端收费站附近设立警示标牌，提示危化品运输车辆绕道	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
259	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	正开展整治前期工作	未完成	
260	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有13户55人，未搬迁	目前主要开展水源地污染防治工程，象鼻庄截污工程、小官村截污工程（均为象鼻水源地污染防治工程项目）已初步完工并投入试运行	未完成	
261	大理州祥云县	小官村水库	G56楚大高速公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，已在楚大高速公路穿越水源地保护区两端收费站附近设立警示标牌，提示危化品运输车辆绕道	未完成	
262	大理州祥云县	小官村水库	G56楚大高速扩容工程（在建）路线穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	已将楚大高速扩容工程大理试验段施工企业纳入水源地日常巡查对象，加强监管，减少施工对水源的影响	未完成	
263	大理州祥云县	小官村水库	广大铁路有8037米穿越二级保护区，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	正开展整治前期工作	未完成	
264	大理州祥云县	小官村水库	红象公路穿越二级保护区，其中有4290米紧邻库区西岸，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，已在红象公路沿线设置了水源地警示标牌	未完成	
265	大理州祥云县	小官村水库	有1个养生园在二级保护区内，离库区约30米，未关停	该养生园目前已停止营业	未完成	
266	大理州祥云县	小官村水库	二级保护区内有1户养殖户，生猪存栏量约300头，未逐步拆除或关闭	正开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
267	大理州祥云县	小官村水库	二级保护区内有525户2205人，未完善两污收集处理设施	象鼻庄截污工程、小官村截污工程（均为象鼻水源地污染防治工程项目）已初步完工并投入试运行，对二级保护区内小官村、象鼻庄生活污水进行收集处理；新村日处理5吨生活垃圾无烟气滤净化处理建设工程（象鼻水源地污染防治工程项目）已投入使用，附带对象鼻庄村生活垃圾进行收集处理；农村污水分散处理工程为8个自然村260户贫困村民建设小型沼气池260套，其中小官村水库二级保护区内19套；小官村水库库尾湿地已开工建设（目前因水库引入洱海水，暂时停工）	未完成	
268	大理州祥云县	游丰坝水库	一级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	正开展整治前期工作	未完成	
269	大理州祥云县	游丰坝水库	二级保护区内有耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正开展整治前期工作	未完成	
270	大理州祥云县	游丰坝水库	二级保护区内有53户223人，未完善两污收集处理设施	农村污水分散处理工程象鼻水源地污染防治工程项目）为8个自然村260户贫困村民建设小型沼气池260套，其中游丰坝水库及栽秧箐水库二级保护区（两水库二级保护区重合）内建设178套	未完成	
271	大理州祥云县	栽秧箐水库	一级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	正开展整治前期工作	未完成	
272	大理州祥云县	栽秧箐水库	二级保护区内有53户223人，未完善两污收集处理设施	正开展农村污水分散处理工程象鼻水源地污染防治工程项目	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
273	大理州祥云县	栽秧箐水库	二级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	正开展整治前期工作	未完成	
274	大理州剑川县	满贤林水库	一级保护区内有存在附近村民放牧现象，应加强监管	永丰水库已完成整治措施，满贤林水库正在实施中	未完成	
275	大理州剑川县	玉龙潭	一级保护区人类活动频繁区域，未建成防护网；在二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；该水源地取水口设置于玉华电站下游，经电站发电后取水，有水污染隐患；部分农业种植的农灌水直接排入该水源地的取水沟渠，有水污染隐患，拟在沟渠上加盖盖板	正在落实资金	未完成	
276	德宏州陇川县	弄怀坝水库	一级保护范围内有村民2户，为养殖散养户，未采取禁养、拆除	完成进度50%，一级保护区1户养猪20头已清理	未完成	
277	德宏州陇川县	弄怀坝水库	二级保护范围内有从事养殖村民4户（牛18头、羊160只，猪66头），未采取禁养、拆除	完成进度30%，二级保护区2户养猪60头，养牛18头已清理	未完成	
278	德宏州盈江县	木乃河	一级保护范围内有农户种植农作物，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟将取水口向上游移3公里	正在制定取水口上移方案	未完成	
279	德宏州盈江县	木乃河	二级保护区有农业种植约20000平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；同时，农户在耕地内采石，未禁止，拟将取水口向上游移3公里	正在制定取水口上移方案	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
280	德宏州梁河县	勐科河	水源地保护区内有农业种植5300亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 拟新建饮用水源地替代该水源地	完成进度35%，新建县城饮用水源地箐头河水库及第三自来水厂项目正在建设，计划2018年12月底以前投入使用	未完成	
281	德宏州梁河县	勐科河	勐科河流域饮用水源保护区内有居民活动，未完善两污收集处理设施，拟新建饮用水源地	完成进度35%，新建县城饮用水源地箐头河水库及第三自来水厂项目正在建设，计划2018年12月底以前投入使用	未完成	
282	丽江市华坪县	雾坪水库	雾坪水库管理局至子差拉公路、雾坪水库管理局至干海子公路2条公路部分路段穿越一级保护区，未设立警示标志等	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
283	丽江市华坪县	雾坪水库	雾坪水库管理局至子差拉公路、雾坪水库管理局至干海子公路部分路段穿越二级保护区，未设立警示标志等	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
284	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区范围内偶尔有附近村民进行放牧，应加强监管	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
285	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区内有农业种植土地面积427835平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
286	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区内有子差拉村委会、子差拉完小及周边、竹麻地、干海子生活污水造成生活面源污染，未完善两污收集处理设施	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
287	丽江市华坪县	田坪溶洞	一级保护区内种植有芒果和花椒，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
288	丽江市华坪县	田坪溶洞	二级保护区内有1条通往永兴、船房、龙洞的乡村公路，有4条通往马路梁子通组公路，未设立警示标志等	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
289	丽江市华坪县	田坪溶洞	二级保护区内有农业种植面积7744919平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
290	丽江市古城区	团山水库	二级保护区内存在老丽华路穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
291	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有农田26666平方米，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
292	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有村庄，未搬迁	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
293	丽江市永胜县	老板箐	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
294	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有通村公路穿越，未设立警示标志等	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
295	丽江市永胜县	老板箐	二级保护区内有村庄，未完善两污收集处理设施	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
296	丽江市永胜县	赵家山箐	二级保护区内有居住户，未完善两污收集处理设施	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
297	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区内有居住户，未搬迁	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
298	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
299	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区内有通村公路穿越，未设立警示标志等	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
300	丽江市永胜县	羊坪水库	二级保护区内有一家餐饮行业，未限期搬迁	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
301	丽江市永胜县	羊坪水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
302	丽江市永胜县	羊坪水库	二级保护区内有农业种植5504000平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
303	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区内有9家餐饮行业，未关停或搬迁	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
304	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区区内有羊坪乡政府，未设立警示标志等	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
305	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区内有公路穿越，未设立警示标志等	制定了整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
306	怒江州贡山县	明里娃	未设立保护区界标	完成进度40%，已完成任务交办，预计5月份完成整改工作	未完成	
307	怒江州贡山县	明里娃	原设立的部分警示标牌锈蚀严重，字迹辨认不清，标志牌不完善	完成进度70%，已完成标识牌制作，正开展更换工作	未完成	
308	怒江州福贡县	上帕河	一级保护区矢量边界信息不符合规范要求	完成进度100%，按要求规范制作了水源地矢量图	已完成	
309	怒江州福贡县	上帕河	二级保护区矢量边界信息不符合规范要求	完成进度100%，按要求规范制作了水源地矢量图	已完成	
310	迪庆州维西县	头道河水源地	未设立界标标志	正在开展整治前期工作	未完成	
311	迪庆州维西县	头道河水源地	二级保护区取水口上方有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
312	迪庆州维西县	纸厂河水源地	未划定一级保护区	正在编制完成矢量信息，并报迪庆州人民政府通过规划方案	未完成	
313	迪庆州维西县	纸厂河水源地	未划定二级保护区	正在编制完成矢量信息，并报迪庆州人民政府通过规划方案	未完成	
314	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	一级保护区内有村庄，未搬迁，计划依法依规调整保护区范围	正在报迪庆州人民政府调整规划方案	未完成	
315	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出。计划依法依规调整保护区范围	正在报迪庆州人民政府调整规划方案	未完成	
316	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	二级保护区内有村庄，未完善两污收集处理设施。计划依法依规调整保护区范围	正在报迪庆州人民政府调整规划方案	未完成	
317	迪庆州维西县	拉多阁水库水源地	未划定一级保护区	正在报迪庆州人民政府调整规划方案	未完成	
318	迪庆州维西县	拉多阁水库水源地	未划定二级保护区	正在报迪庆州人民政府调整规划方案	未完成	
319	迪庆州德钦县	水磨房河	一级保护区未设立界标标志	正在规划编制，依法依规调整规划，已经入审查阶段，规划一经完成，立即设立界标标志	未完成	
320	迪庆州德钦县	水磨房河	二级保护区未设立界标标志	正在规划编制，依法依规调整规划，已经入审查阶段，规划一经完成，立即设立界标标志	未完成	
321	迪庆州德钦县	水磨房河	二级保护区内有一条公路穿过，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等。计划依法依规调整保护区范围	正在规划编制，依法依规调整规划，已经入审查阶段	未完成	
322	迪庆州德钦县	白马雪山	一级保护区未设立界标标志	正在规划编制，已经入审查阶段，规划一经完成，立即设立界标标志	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
323	迪庆州德钦县	白马雪山	二级保护区未设立界标标志	正在规划编制，已经入审查阶段，规划一经完成，立即设立界标标志	未完成	
324	迪庆州德钦县	谷久浓河	一级保护区未设立界标标志	正在规划编制，已经入审查阶段，规划一经完成，立即设立界标标志	未完成	
325	迪庆州德钦县	谷久浓河	二级保护区未设立界标标志	正在规划编制，已经入审查阶段，规划一经完成，立即设立界标标志	未完成	
326	临沧市凤庆县	头道河水库	尚未划定一级保护区	完成进度30%，正在开展凤庆县头道河水库保护区划定相关工作	未完成	
327	临沧市凤庆县	头道河水库	尚未划定二级保护区	完成进度30%，正在开展凤庆县头道河水库保护区划定相关工作	未完成	
328	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有7.47万平方米农户承包地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度40%，正在编制整治实施方案	未完成	
329	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内存在水库未建设前已有180户农户的村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度90%，对水库周边180户854人村落完成排洪暗沟、截污沟、沉砂池、排水沟、排洪坝塘、生态塘、拦污栅及垃圾收集池总投资80.03万元	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
330	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有机耕路1条，未设立警示标志	完成进度60%，正在完善道路标识	未完成	
331	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有村级公路1条，未设立警示标志	完成进度60%，正在完善道路标识	未完成	
332	临沧市沧源县	坝卡大沟水源地	二级保护区内有耕地面积577.3亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）对该水源地实行科学化种植，已实行林果木等种植积极推进绿色和有机农业	已完成	
333	临沧市沧源县	坝卡大沟水源地	二级保护区内存在8户20人勐董镇坝卡村民，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015），结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等项目已实现垃圾集中处理和建设统一污水收集处理沟渠设施	已完成	
334	临沧市沧源县	坝卡水塘水源地	二级保护区内有耕地面积57.7亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）对该水源地实行科学化种植，已实行林果木等种植积极推进绿色和有机农业	已完成	
335	临沧市沧源县	坝卡水塘水源地	二级保护区内存在4户8人勐董镇坝卡村民，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015），结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等项目已实现垃圾集中处理和建设统一污水收集处理沟渠设施	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
336	临沧市沧源县	芒告水源地	二级保护区内有农业种植298亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）对该水源地实行科学化种植，已实行林果木等种植积极推进绿色和有机农业	已完成	
337	临沧市沧源县	芒告水源地	二级保护区内存在22户55人勐董镇达董村下五组和坝卡村民班棚老寨分散居住农户，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015），结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等项目已实现垃圾集中处理和建设统一污水收集处理沟渠设施	已完成	
338	临沧市沧源县	勐董水库	尚未划定一级保护区	完成进度80%，现已完成保护区划定方案，正在上报审查	未完成	
339	临沧市沧源县	勐董水库	尚未划定二级保护区	完成进度80%，现已完成保护区划定方案，正在上报审查	未完成	
340	临沧市沧源县	达董水库	尚未划定一级保护区	完成进度80%，现已完成保护区划定方案，正在上报审查	未完成	
341	临沧市沧源县	达董水库	尚未划定二级保护区	完成进度80%，现已完成保护区划定方案，正在上报审查	未完成	