

云南省 2018 年 12 月集中式饮用水水源地环境问题清单清理整治进展情况统计表

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	昆明市阳宗海风景名胜区	白羊山水库	二级保护区有 2666 亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜使用量	完成进度 100%，制定出台《昆明阳宗海风景名胜区水库周边产业结构调整实施方案》《关于全区主要入湖河道、重点河道流域、高速公路及高铁沿线禁止新增、扩建、改建农业生产塑料薄膜设施的通知》等治理方案，通过减少蔬菜、花卉种植面积，改种植粮食作物及烟草，优化区域种植结构，严格控制农药、化肥、地膜等使用量，现整个白羊山水库周围已无青花及花卉种植，种植以粮食作物、烟草为主，科学划定种植片区、种植品种为水稻 40 亩、薯类 450 亩、豆类 440 亩、杂粮 110 亩、烟叶 1600 亩；目前化肥施用量统计结果为：水稻平均每亩 40 公斤、薯类平均每亩 30 公斤、豆类平均每亩 6.5 公斤、杂粮未使用化肥、烟叶每亩 20 公斤。水源地严格实行测土配方施肥，鼓励提倡施用有机肥，尽量做到每亩化肥施用量不超过 40 千克，以绿色防控手段减少农药施用量，投放黄板 3 万张。完成保护区内 2.86 平方公里小流域治理项目；完成保护区沤肥池建设 80 个	已完成	
2	昆明市西山区	明朗水库	一级保护区有 2 家餐馆，未关停	完成进度 100%，2018 年 5 月 15 日西山区环保局对四季饭庄下达责令停止违法行为通知书，责令其停止环境违法行为；目前水云间、四季饭庄已停业，涉嫌经营广告牌已拆除，生产经营场所工用具已搬离，已完成整改工作	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
3	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区2家餐馆，未关停	完成进度100%，2018年5月15日西山区环保局对明朗饭店下达责令停止违法行为通知书，责令其停止环境违法行为；目前品田农庄、明朗饭店已停业，涉嫌经营广告招牌已拆除，生产经营场所工用具已搬离，已完成整改工作	已完成	
4	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有西北绕城高速穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池，未设立标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，西北绕城高速属昆明市重要道路，现已建成通车，西山区交通运输局与项目业主单位对接并现场查看，已设置了道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池（三座桥均已建立应急池，安装了事故导流管），完善了相关预案等措施	已完成	
5	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有农业种植188.83亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，推广了测土配方施肥技术，西山区农林局在明朗水库二级保护区采集土样7个，推广测土配方施肥技术应用188.83亩；推广了病虫害绿色防控技术，目前已办理完成生物肥料、粘虫板、生物农药等物资的采购手续并发放给农户使用	已完成	
6	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊230只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，西山区农林局、水务局与团结街道办事处于2018年6月24日现场核查，该养殖户已退出明朗水库保护区范围，养殖产生的粪污在圈舍内发酵后还田利用，未对外排放	已完成	
7	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊180只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，依法完成明朗水库二级保护区内养殖户规范工作，该散养户目前已经停止养殖。国家第二轮水源地督查组已认可该问题完成整改	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
8	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊226只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，2018年6月24日，西山区农林局与团结街道办事处白眉社区对该养殖户进行宣传动员，该养殖场已于2018年6月25日将养殖场内存栏的53只羊全部进行了搬迁处理	已完成	
9	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊126只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，2018年6月24日，西山区农林局与团结街道办事处白眉社区对该养殖户进行宣传动员，该养殖场已于2018年6月25日将养殖场内存栏的63只羊全部进行了出售处理	已完成	
10	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊135只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，2018年6月24日，西山区农林局与团结街道办事处白眉社区对该养殖户进行核查，该养殖场已经停止山羊养殖活动	已完成	
11	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户山羊散养户，养殖山羊236只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，2018年6月24日，西山区农林局与团结街道办事处白眉社区对该养殖户进行宣传动员，该养殖场已于2018年6月24日将养殖场内存栏的90只羊（全部）进行了搬迁处理	已完成	
12	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户规模化养殖，养殖梅花鹿406只，未关停、取缔或搬迁	完成进度100%，已对该养殖户进行了关停	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
13	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有白眉社区和大兴社区，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，现已由街道、社区共同成立明朗水库巡查队，负责对明朗水库的环境卫生、排污、保护区内乱建乱盖等不利于水源保护的问题进行日常巡查，目前巡查效果较为明显。大兴社区共有污水处理 2 座，其中庙村 1 座，新邑村 1 座；白眉社区共有污水处理站 3 座，其中妥睦村 1 座，白眉村 1 座，章白村 1 座。完善了垃圾处理设施：大兴社区共有垃圾房 10 座，白眉社区共有垃圾房 7 座，实施了农村环境保洁及生活垃圾集中收运处置的四级管理运行机制	已完成	
14	昆明市西山区	大坝水库	二级保护区有农业种植面积 356 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广了测土配方施肥技术，西山区农林局在大坝水库二级保护区采集土样 3 个，推广测土配方施肥技术应用 356 亩；推广了病虫害绿色防控技术，目前已办理完成生物肥料、粘虫板、生物农药等物资的采购手续并发放给农户使用	已完成	
15	昆明市西山区	大坝水库	二级保护区有 3 个居民小组，共有户数 226 户，人口 639 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，已对现有“三池”污水处理系统进行清淤、维护，保障设备正常运行，现已由街道、社区共同成立大坝水库巡查队，负责对大坝水库的环境卫生、排污、保护区内乱建乱盖等不利于水源保护的问题进行日常巡查，目前巡查效果较为明显。永靖社区共有污水处理站 3 座，其中大坝村 1 座，炭窑村 1 座（三池），白石岩村 1 座（三池）。已配备垃圾房 19 座，实施了农村环境保洁及生活垃圾集中收运处置的四级管理运行机制	已完成	
16	昆明市东川区	大菜园	二级保护区涉及岩脚村 2 个村民小组，共 830 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，生活废水氧化塘、农村沼气池等已经完成建设。国家第二轮水源地督查组已认可该问题完成整改	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
17	昆明市东川区	大菜园	二级保护区有进村道路一条，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志等	完成进度 100%，道路已建设了防护栏，并公示《东川区人民政府关于加大大菜园饮用水水源地一级保护区保护管理的通告》。国家第二轮水源地督查组已认可该问题完成整改	已完成	
18	昆明市东川区	大菜园	二级保护区农业种植有 30 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，农业核桃林、蔬菜套种结构也进行了调整，退耕还林也完成	已完成	
19	昆明市东川区	大菜园	一级保护区界标界桩设置不完善	完成进度 100%，一级保护区全封闭设施建设、界桩设置已完成	已完成	
20	昆明市晋宁县	双龙水库	二级保护区内有农业种植约 5150 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，完成土样取样 7 个，建立土壤定位监测点 2 个，完成测土配方施肥技术培训 3 期，培训人员 412 人次，发放测土配方施肥宣传资料 500 份；分配 130 吨精制有机肥到双龙水库水源区种植区。完成测土配方施肥示范面积 500 亩，辐射带动完成测土配方施肥 5150 亩，占双龙水库水源二级保护区种植面积 100%。病虫害绿色防控农药减量技术培训 1 期，培训人员 92 人，发放使用粘虫纸 6000 张、性诱剂 110 套；完成示范面积 500 亩，辐射带动完成 5150 亩，严格按农业科技要求使用控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成	
21	昆明市晋宁县	双龙水库	晋红高速公路从二级保护区内穿过，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志等	完成进度 100%，路旁已设置标识牌；路两侧已设置加强型防撞护栏；已设置突发事件下污水收集系统	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
22	昆明市晋宁县	双龙水库	二级保护区内有小河口村、上铁锁村和下铁锁村的村庄面源污染，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，已确定昆明滇池水务集镇污水处理有限公司对村庄污水处理设施进行检修及日常运维工作。已安排河道管理人员、保洁人员，负责对村庄及入库河道进行保洁，清理入库河道及保护区内垃圾、花枝等。新建了农药瓶、农药袋收集池 24 个	已完成	
23	昆明市晋宁县	双龙水库	一级保护区内有农业种植约 280 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度 100%，当地政府安排资金 367.2 万元作为解决双龙水库、洛武河水库一级保护区退耕项目补助资金。11 月下旬已完成双龙水库水源地一级保护区农田退耕工作	已完成	
24	昆明市晋宁县	洛武河水库	一级保护区内有农业种植约 60 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度 100%，当地政府安排资金 367.2 万元作为解决双龙水库、洛武河水库一级保护区退耕项目补助资金。目前已完成洛武河水库水源地一级保护区农田退耕工作	已完成	
25	昆明市晋宁县	洛武河水库	二级保护区内有农业种植约 300 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，完成土样取样 2 个，建立土壤定位监测点 2 个，完成测土配方施肥技术培训 1 期，培训人员 93 人次，发放测土配方施肥宣传资料 100 份；分配 30 吨精制有机肥到双龙水库水源区种植区。完成测土配方施肥 300 亩次，占洛武河水库水源二级保护区种植面积 300 亩的 100%。病虫害绿色防控农药减量技术培训 1 期，培训人员 20 人，发放使用粘虫纸 1000 张、性诱剂 20 套。严格按农业科技要求使用控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成	
26	昆明市晋宁县	洛武河水库	晋红高速公路从二级保护区内穿过，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，路旁已设置标识牌；路两侧已设置加强型防撞护栏；已设置突发事件下污水收集系统	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
27	昆明市晋宁县	洛武河水库	二级保护区内有青龙村，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，已确定昆明滇池水务集镇污水处理有限公司对村庄污水处理设施进行检修及日常运维工作。已安排河道管理人员、保洁人员，负责对村庄及入库河道进行保洁，清理入库河道及保护区内垃圾、花枝等。新建了农药瓶、农药袋收集池 5 个	已完成	
28	昆明市富民县	拖担水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度 100%，目前已确定一级保护区农业种植面积 24 亩纳入富民县 2018 年退耕还林实施方案，现退耕还林工作已全部完成	已完成	
29	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	二级保护区内 8 个村庄均存在农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，农村环境综合整治环保基础设施不完善	完成进度 100%，对 8 个村庄已经采取控制农药、化肥、地膜的使用量措施，科学种植。完成了 8 个村庄的农村环境综合整治环保基础设施建设	已完成	
30	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	北召公路穿越二级保护区，保护区范围内有 2000 米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已经设置道路交通防撞栏、警示标志，完善了交通风险应急预案；黑龙潭水源保护区调整划分技术报告完成评审	已完成	
31	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	九石头阿旅游专线穿越二级保护区，保护区范围内有 3000 米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已经设置道路交通防撞栏、警示标志，完善了交通风险应急预案；黑龙潭水源保护区调整划分技术报告完成评审	已完成	
32	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	南昆铁路穿越二级保护区，保护区范围内有 600 米，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已经设置道路交通防撞栏、警示标志，完善了交通风险应急预案；黑龙潭水源保护区调整划分技术报告完成评审	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
33	昆明市禄劝县	桂花箐水库	二级保护区内有4个自然村，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，围绕4个自然村修建生活垃圾焚烧炉、垃圾收集池、畜禽粪污堆沤池、生活污水植物氧化塘，目前工程已全部完工	已完成	
34	昆明市禄劝县	桂花箐水库	二级保护区内有农业种植，面积共5亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，制定《桂花箐水库水源保护区农业产业结构调整工作方案》，开展补植补种恢复涵养，开展绿色防控技术培训，实施测土配方施肥、病虫害绿色防控，严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成	
35	昆明市安宁市	车木河水库	安宁八街街道至晋宁双河乡乡道一条穿越车木河水库一级保护区，未设立警示标志	完成进度100%，禁止载危化品车辆进入保护区标示已经设置完成，人工检查点已设置完成，共设两个检查点，4名检查工作人员	已完成	
36	昆明市嵩明县	大石头水库	二级保护区内嵩明县东村村委会有农业种植885亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，嵩明县农林局已完成种植区域885亩农田土壤的测土配方施肥工作，推广商品有机肥20吨，开展农户施肥培训1期，完成土样采集3个，建立长期监测点1个	已完成	
37	昆明市嵩明县	大石头水库	二级保护区有嵩明县东村村委会辖8个村民小组，未完善两污收集处理设施	已完成进度100%，按照《嵩明县嵩阳街道办东村片区农村环境综合整治项目实施方案》，建设完成深度处理池一套，配套污水收集管网建设完毕，垃圾车及垃圾斗已采购配备到位，相关项目建设工程已经全部完毕	已完成	
38	昭通市彝良县	双河水库	一级保护区有农户居住，共250户1112人，可能污染水源，将依法申请撤销该备用水源	完成进度100%，由于历史原因，彝良县人民政府通过（彝政请〔2018〕5号）请示昭通市人民政府撤销该备用水源地，昭通市人民政府于2018年2月12日通过《昭通市人民政府关于鲁甸县彝良县撤销饮用水备用水源地的批复》（昭政复〔2018〕3号）批复同意撤销该备用水源地	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
39	昭通市彝良县	双河水库	一级保护区内存在农业面源污染，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
40	昭通市彝良县	双河水库	二级保护区有农户居住，未完善两污收集处理设施，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
41	昭通市彝良县	双河水库	二级保护区内存在农业面源污染，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
42	昭通市威信县	扎西水库	二级保护区涉及威信县扎西镇小坝村民小组共 49 户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，威信县人民政府已将扎西水库调整为非饮用水源，并申请昭通市人民政府批准，昭通市人民政府已批复	已完成	
43	昭通市威信县	回凤水库	二级保护区涉及威信县扎西镇巷沟村民小组共 35 户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，35 户村民的两污收集已采取相应的处理工艺进行全面整改，生活垃圾统一收集后外运集中处理，生活污水经化粪池处理后用于农业灌溉	已完成	
44	昭通市威信县	桂香沟水库	二级保护区涉及威信县扎西镇构林村民小组共 40 户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，二级保护区内 40 户村民已异地搬迁 21 户，剩余 19 户两污收集处理设施已完成	已完成	
45	昭通市盐津县	盐津县油坊沟水库	一级保护区 20 户居民居住，可能污染水源	完成进度 100%，1 月份召开了现场办公会，组织人员对群众搬迁意愿进行了摸排，并讲解了水源地保护相关政策。截至 9 月 25 日，20 户住户已全部搬迁完成	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
46	昭通市盐津县	盐津县油坊沟水库	一级保护区内有农业种植 120 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，1 月份组织召开了群众会，讲解了水源地保护相关政策。截至 9 月 25 日，完成了一级保护区内 120 亩土地退耕工作	已完成	
47	昭通市永善县	云荞水库	一级保护区隔离网破损、水库大坝有行人来往通行、警示标志、标牌内容不规范	完成进度 100%，公路沿线已重装隔离网；水库大坝右岸实施了物理隔离，锁闭大坝左岸铁门，禁止行人在大坝上来往通行；规范了完善警示标志、标牌	已完成	
48	昭通市绥江县	铜厂水源地	在一级饮用水源保护区内有 213 国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已制定道路运输应急预案；已完成交通警示标志设置；规划防撞设施 3.6 千米，目前已完成 3.6 千米防撞设施建设	已完成	
49	昭通市绥江县	铜厂水源地	在二级饮用水源保护区内有 213 国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已按照设计要求在二级保护区安装醒目的交通警示标志，已制定道路运输应急预案等	已完成	
50	昭通市绥江县	铜厂水源地	二级保护区有农业种植 499 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，二级保护区有农业种植 499 亩，除林业部门已实施退耕还林 151 亩外，剩余的 348 亩，已由绥江县农业部门按照农业部“一控两减三基本”的农业面污染防治要求制定方案，完成整改	已完成	
51	昭通市绥江县	铜厂水源地	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 100%，已由绥江县住建局完成方案制定，绥江县政府已统筹调节了资金，隔离网计划建设 3.4 千米，目前完成 3.4 千米	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
52	昭通市绥江县	罗汉坪水库	在一级保护区内有一段乡村公路穿越，未设立警示标志等	完成进度 100%，已按照规范设计要求在一级保护区路段设立了醒目的交通警示标志	已完成	
53	昭通市绥江县	罗汉坪水库	在二级保护区内有一条至盐津串丝乡村公路穿越，未设立警示标志	完成进度 100%，已在二级保护区内设立了醒目的警示标志	已完成	
54	昭通市绥江县	罗汉坪水库	二级保护区有农业种植 449 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，保护区内约 449 亩农业种植业，经进一步核查，因部分群众实施搬迁，放弃耕种已经实施植被恢复 100 亩，剩余的 349 亩农作物种植已由绥江县农业局按照农业部“一控两减三基本”的农业面污染防治要求制定农作物种植指导方案，并按方案启动完成整改	已完成	
55	昭通市绥江县	罗汉坪水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 100%，已由绥江县环保局牵头实施绥江县罗汉坪水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目，目前已完成保护区隔离网安装	已完成	
56	曲靖市马龙区	黄草坪水库	一级保护区范围内耕地 21 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，马龙区被国家评为创建有机农业示范区，现正在积极创建中；开展了调整产业、发展有机农业、控制畜禽散养数量和化肥农药使用量等工作、加强秸秆综合利用和农膜的回收利用率，马龙区农业局 2018 年 7 月 15 日已制定方案形成水源地保护区农业种植监管长效机制	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
57	曲靖市马龙区	黄草坪水库	一级保护区内建有一个村庄（黄草坪村），共有4户19人，可能污染水源	完成进度100%，结合扶贫（异地）搬迁，列入重要议事日程，2018年4月2日曲靖市移民开发局以曲移民发〔2018〕20号文批复库区普柒和秧田冲移民新村项目可研报告，因黄草坪村无行政村名一并列入移民搬迁范围，初设报告已编制报省市移民开发局待批复。开展了入户动员搬迁工作。11月30日已完成一级保护区内四户居民的搬迁	已完成	
58	曲靖市马龙区	黄草坪水库	二级保护区内普七村农业种植635亩，秧田冲村农业种植723亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，马龙区被国家评为创建有机农业示范区，现正在积极创建中；开展了调整产业、发展有机农业、控制畜禽散养数量和化肥农药使用量等工作、加强秸秆综合利用和农膜的回收利用率，马龙区农业局2018年7月15日已制定方案形成水源地保护区农业种植监管长效机制	已完成	
59	曲靖市马龙区	黄草坪水库	二级保护区内建有两个村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，二级保护区内普七村、秧田冲村建有垃圾回收池和污水收集池，产生的垃圾严格按照环境保护要求进行无害处理	已完成	
60	曲靖市马龙区	黄草坪水库	二级保护区内马龙县普七村和秧田冲村村庄建成的两污处理设施运行管理不到位	完成进度100%，马龙区纳章镇党委政府已组织对建成的村庄污水收集池及沉砂池进行了清淤处理，及时对水源地和村庄周围生活垃圾进行清理清捡处理，产生的垃圾严格按照环境保护要求进行无害处理，确保污水收集池及沉砂池长期正常运行	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
61	曲靖市宣威市	偏桥水库	二级保护区内偏桥水库周边涉及有5个村,未完善两污收集处理设施;同时,存在的农业种植未科学种植,未严格控制农药、化肥、地膜的使用量。	完成进度100%,宣威市突出区域生态环境修复,共争取资金2000余万元,完成吉科小流域、色卡小流域保护区内村庄综合治理。对产生的污水将采取两级沉淀和建立生物氧化塘和湿地的方式处理,防止污水直排入河道。沾益区政府将偏桥等3个村建设垃圾收集设施,统一收集进行处理,完成主管网铺设,生活污水全部收集并进行处理	已完成	
62	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内罗平县九龙石料厂,为产生粉尘的建设项目,未关闭,将按照非煤矿山转型升级相关要求要求进行关闭	完成进度100%,该石料厂生产设备设施及建筑物已全部拆除	已完成	
63	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内的兰惠山庄,未关停、取缔或搬迁	完成进度100%,罗平县由市场监管局牵头,环保、水务、综合执法、卫计及罗雄街道等部门配合积极开展专项整治工作。经上述部门多次联合对兰惠山庄经营业主进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传教育,动员业主主动申请注销营业执照,全面停止一切旅游餐饮服务活动。目前“兰惠山庄”已自行拆除店面牌匾及户外所有广告牌匾(共4块),并于2018年7月26日主动向市场监管局提交个体工商户注销登记申请,市场监管局及时办理注销手续。经多次(含周末及节假日)开展现场检查,该山庄已全面停止营业,其房屋设施只用于该户之前承包山林的管护使用	已完成	
64	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内南昆铁路线穿越,未设立警示标志,乘客产生的生活污水和生活垃圾管理不到位	完成进度100%,由罗平县工信局牵头,环保、水务及罗雄街道等部门配合积极开展专项整治工作。经上述部门联合对铁路部门进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传,并与铁路部门进行沟通,要求铁路部门在进入	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				龙王庙水库饮用水源保护区相应界限处设置水源地保护标识标牌，进一步加强运输管理，列车进入龙王庙水库饮用水源地保护区前关闭卫生间，车内产生的生活垃圾全部收集后在终点站卸载处置，并利用广播在列车上进行宣传，呼吁全民共同参与保护饮用水环境。经罗平县人民政府向昆明铁路局和车务段发函，要求铁路部门尽快完成上述整改工作。在昆明铁路局客运处的大力支持下，于8月10日完成对列车卫生间关闭、利用广播在列车上进行宣传及乘客在列车上产生的生活垃圾集中收集卸载处置等工作，8月25日完成龙王庙水库保护区相应界限处保护标识标牌的安装工作（共4块）		
65	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内水库边大漆树村共有42户居民，178人口，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，按照专项整治方案要求，原方案由罗雄街道牵头（之后因考虑涉及污水管网改造建设技术要求，变更由住建局牵头），环保、水务、国土、财政、综合执法等部门配合，对大漆树村庄环境卫生进行全面清理整治，全面消除村级存量垃圾，同时组织保洁员对交通沿线白色垃圾进行收集处理，共清理生活垃圾40余方；综合执法局在大漆树村及新小寺设置固定垃圾收集设施，负责定期清运处理。同时加大环保宣传力度，向龙王庙水库周边农户发放告知书100余份。通过开展以上工作，群众环保意识有了明显提高，生活垃圾面源污染得到有效管控，并设置保洁员进行日常清扫保洁，环境卫生保洁工作已形成常态化管理。大漆树村生活污水排污管网改造建设，县住建局牵头制定了污水管网改造工程实施方案，工程已于9月初开始启动，于11月28日全面完成20余个入户支管改造及	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				1300 余米的主管土石方开挖、污水管安装、护管砼浇筑、处理设施池壁混凝土浇筑等工作，村庄生活污水全部收集到二级保护区外集中处理		
66	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，由罗平县农业局牵头，环保、水务及罗雄街道、九龙街道等部门配合积极开展专项整治工作。罗平县制定了《罗平县人民政府办公室关于印发罗平县农业面源污染防治工作方案的通知》，相关部门紧紧抓住农业种植中耕管理期这一大好时机，积极深入田间地头及农户家中发放《减少农业面源污染 保障饮水安全》宣传单 110 余份，张贴面源污染整治告示 5 份，在龙王庙水库边截污墙体上制作了 3 条减少农业面源污染的宣传警示宣传标语，呼吁全民共同保护水环境。引导农户实施科学种植、绿色种植，适量使用一定量的农家肥，确保农业废弃物及畜禽养殖废弃物的资源化利用，严格控制农药、化肥、地膜的使用。通过持续开展宣传、引导、督促工作，农户环保意识得到提高，库区周边农业面源污染得到有效管控，并建立长效管理管控机制。2018 年龙王庙水库前三季度水质监测结果显示，龙王庙水库集中式饮用水水质稳定达到国家地表水 II 类标准，饮用水水质达标率为 100%	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
67	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖生猪20头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，该散养户已对养殖牲畜全部变卖处理，对养殖畜禽粪便及尿液全部清除还田资源化利用，全面停止养殖，并签订禁养保证书	已完成	
68	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有生猪1户散养户，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，该散养户已对养殖牲畜全部变卖处理，对养殖畜禽粪便及尿液全部清除还田资源化利用，全面停止养殖，并签订禁养保证书	已完成	
69	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖生猪20余头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，该散养户已对养殖牲畜全部变卖处理，对养殖畜禽粪便及尿液全部清除还田资源化利用，全面停止养殖，并签订禁养保证书	已完成	
70	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养牛5头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，该散养户已对养殖牲畜全部变卖处理，对养殖畜禽粪便及尿液全部清除还田资源化利用，全面停止养殖，并签订禁养保证书	已完成	
71	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖4头牛1匹马，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，由罗平县农业局和罗雄街道牵头，环保、水务、住建、林业、移民、综合执法等部门配合积极开展专项整治工作。经上述部门联合对畜禽散养户进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传教育，对养殖户发放告知书，动员农户自行处理养殖牲畜，并对养殖产生的牲畜粪便及尿液彻底清除还田综合利用，及时消除牲畜废弃物对饮用水水源的污染隐患。经相关部门多次对农户耐心、细致的引导、指导、宣传等工作，因未修通运输	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				道路，除了留下一匹马帮助生产生活必用物资的驮运外，其它牲畜已全部变卖处理，已督促户进一步规范完善对留下马匹产生粪便的收集处理设施（粪便及尿液排入厕所），并及时清理还田无害化、资源化利用。目前养殖户已对养殖期间产生的牲畜粪便及尿液全面清除还田综合利用，保留的养殖设施业主已承诺改变为生产生活其他用途，并保证不再从事养殖，及时消除了牲畜废弃物对饮用水水源的污染隐患		
72	曲靖市沾益区	清水河水库	二级保护区内的该水库库尾有沾菱公路S208省道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，完成整治方案制定，明确了责任单位和责任人。交通警示牌已制作，完成安装；完善道路两侧防护网；已完成交通防撞栏建设；新建导流槽和应急池已完工	已完成	
73	曲靖市沾益区	清水河水库	二级保护区内有传统农业种植 819 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，已安排农技人员对种植户开展科学指导，开展了测土配方施肥指导，广泛宣传使用厚度为 0.01 毫米的地膜，完善回收体系，经检测水质为 II 类水质	已完成	
74	曲靖市沾益区	牛过河水库	二级保护区内有传统农业种植 8188 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，已安排农技人员对种植户开展科学指导，开展了测土配方施肥指导，广泛宣传使用厚度为 0.01 毫米的地膜，回收完善，经检测水质为 II 类水质	已完成	
75	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有 22.5 亩的农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，减少农药化肥使用量，提倡绿色种植，完善地膜回收，经检测，水质为 II 类水质。另陆良县小百户镇人民政府已与保护区内的农户主签订了退垦还湖协议，本季收割后，库区内的农户将不再种植	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
76	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有大人坟村、宗西村、团结村、新村、戴家嘴子村、沙凹村六个自然村 1000 村民，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，结合提升人居环境整治工作，在 6 个自然村已建成 13 个垃圾池，配备了垃圾清运车 1 辆，长期聘用保洁员 16 名，形成了长效机制，每三天对村内环境卫生清扫一次，定期对垃圾进行清运和集中处置；对“农村三堆”进行了清理、规范堆放，确保远离永清水库库区。生活污水收集处理采用湿地及一体化处理设施相结合的方式，六个自然村的生活污水收集沟及收集池等基础设施建设已完成混凝土浇灌，生活污水全部实现集中收集处理	已完成	
77	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有一个小餐馆，未取缔	完成进度 100%，已取缔	已完成	
78	曲靖市陆良县	北山水库	保护区内从永清河水库到北山水库的干渠穿越永清村、上坝村、中坝村村庄和中天线道路，其中部分为明渠，有水污染隐患，将改为管道输送	完成进度 100%，陆良县投入 3850 万元，明渠改管道主体工程已完成，管道为直径 1.5 米球磨管和直径为 1 米的混凝土管道，从永清河水库到北山水库的管道已经全部接通，达到输水条件	已完成	
79	曲靖市会泽县	毛家村水库	保护区未设立界标标志	完成进度 100%，2018 年 5 月 10 日会泽县环保局、水务局对集中式饮用水水源地进行界标设立选址，于 5 月 11 日全部设立完成，界标设立情况已拍照存档	已完成	
80	曲靖市会泽县	龙潭	保护区未设立界标标志	完成进度 100%，2018 年 5 月 10 日会泽县环保局、水务局对集中式饮用水水源地进行界标设立选址，于 5 月 11 日全部设立完成，界标设立情况已拍照存档	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
81	曲靖市富源县	东堡龙潭	一级保护区内有出水点周围住有东堡村农户 186 户 726 人，可能污染水源	完成进度 100%，对涉及的村庄生活垃圾、生活污水现状进行了专题研究，确定了治理方案。生活垃圾问题，落实村庄保洁制度和垃圾清运收费制度，由街道组织治理村庄垃圾，实现生活垃圾有效治理目的。生活污水问题，建设村级污水处理设施进行治理。目前，东堡龙潭一级保护区内涉及住户都已安装污水收集管网，生活污水经收集后统一进入富源县清源污水处理有限公司处理达到国家排放标准后排入保护区范围之外	已完成	
82	曲靖市富源县	东堡龙潭	一级保护区有耕地 200 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作写入年度农业工作文件，明确各项目标和任务，2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度 0.01 毫米以上地膜，开展残膜回收；在水源点保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收	已完成	
83	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有土法选金遗留尾矿共 32300 方，未开展环境整治	完成进度 100%，现经核实，富源县土法选金遗留尾矿位于东堡龙潭二级保护区实际为 20300 方；完成进度 100%，已重新选址，征地已完成，已完成方案变更设计，已于 2018 年 11 月 28 日前将遗留选金尾矿清运至新建渣库	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
84	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个:2桌16个餐位,未依法搬迁或关闭	完成进度100%,已停业并拆除餐馆广告牌,富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》,责令企业停止经营活动	已完成	
85	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个:3桌24个餐位,未依法搬迁或关闭	完成进度100%,已停业并拆除餐馆广告牌,富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》,责令企业停止经营活动	已完成	
86	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个:2桌16个餐位,未依法搬迁或关闭	完成进度100%,已停业并拆除餐馆广告牌,富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》,责令企业停止经营活动	已完成	
87	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个:2桌16个餐位,未依法搬迁或关闭	完成进度100%,已停业并拆除餐馆广告牌,富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》,责令企业停止经营活动	已完成	
88	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个:4桌32个餐位,未依法搬迁或关闭	完成进度100%,已停业并拆除餐馆广告牌,富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》,责令企业停止经营活动	已完成	
89	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有574户2138人,未完善两污收集处理设施	完成进度100%,对涉及的村庄生活垃圾、生活污水现状进行了专题研究,确定了治理方案。生活垃圾问题,落实村庄保洁制度和垃圾清运收费制度,由街道组织治理村庄垃圾,实现生活垃圾有效治理。生活污水问题,投资351.75万元对生活污水收集后通过沉淀池、氧化塘后进入湿地集中处理	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
90	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有耕地 2300 亩,未科学种植,未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%,富源县每年将农业面源污染综合治理工作写入年度农业工作文件,明确各项目标和任务,2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》;采购发放绿肥种子,确保绿肥种植和翻压节令;使用厚度 0.01 毫米以上地膜,开展残膜回收;在水源保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”,推广农业废弃物(畜禽粪污、农作物秸秆等)资源化综合利用技术;加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度;统防统治、专业化防治,推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药,农药废弃包装物进行回收	已完成	
91	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有精粮坊,年加工大米 4.5 万吨,项目选址位于二级保护区内	完成进度 100%,精粮坊项目选址在东堡龙潭饮用水源的二级保护区范围内,由于项目场址不在东堡龙潭补给区范围内,且位于东堡龙潭下游;项目无废水排放,不新增排污口,不会对东堡龙潭造成影响,同时富源县环保局已加大对企业的监管力度	已完成	
92	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有光华魔芋加工厂,年加工魔芋胶 100 吨,企业存在排污口,未拆除	完成进度 100%,明确由富源县环保局牵头,中安街道等相关部门配合实施停产整治,已经责令企业停产拆除排污口	已完成	
93	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有 320 国道穿越,未设置道路交通防撞护栏,未设立警示标志,未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%,已在主干线设置警示标志,提示驾乘人员谨慎驾驶,勿抛撒垃圾杂物,已制作设置警示提示标志牌 4 块。在地形较为弯急、坡陡、临崖等危险地段均设置了防撞护栏,已编制应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
94	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有铁路 2208 线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已安装警示标识标志 3 块，列车进入保护区范围内关闭卫生间，已编制应急预案	已完成	
95	曲靖市富源县	响水河水库	一级保护区内有铁路 2208 线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已制作安装警示标识标志 2 块，列车进入保护区范围内关闭卫生间，已编制应急预案	已完成	
96	曲靖市富源县	响水河水库	一级保护区内有山梨哨村 123 户 434 人，可能污染水源	完成进度 100%，对涉及的村庄生活垃圾、生活污水现状进行了专题研究，确定了治理方案。生活垃圾问题，落实村庄保洁制度和垃圾清运收费制度，由街道组织治理村庄垃圾，实现生活垃圾有效治理目的。生活污水问题，投资 121.57 万元对涉及的山梨哨村的生活污水收集后通过沉淀池、氧化塘后进入湿地集中处理	已完成	
97	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有小餐馆 1 个：6 桌 48 个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度 100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	
98	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有小餐馆 1 个：6 桌 48 个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度 100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	
99	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有耕地 150 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作写入年度农业工作文件，明确各项目标和任务，2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度 0.01 毫米以上地膜，开展残膜回收；在水源点保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收		
100	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有车转弯村 116 户 390 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，对涉及的村庄生活垃圾、生活污水现状进行了专题研究，确定了治理方案。生活垃圾问题，落实村庄保洁制度和垃圾清运收费制度，由街道组织治理村庄垃圾，实现生活垃圾有效治理目的。生活污水问题，涉及车转弯村投资 155.03 万元将生活污水引至中国罐一体化处理设施处理后回用，下大桥村投资 62.41 万元将生活污水收集后通过沉淀池、氧化塘后进入湿地，分散住户生活污水引至中国罐处理后回用	已完成	
101	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有柯然公司货场，占地 6300 平方米，未依法搬迁或关闭	完成进度 100%，已责令停产，现场设备已拆除，厂区已覆土植绿	已完成	
102	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有沪昆高速公路穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，沪昆高速公路 G60 线按照全线封闭运营要求，已设置了防撞护栏，已在在沪昆高速公路 G60 线相应位置设置安装警示牌 4 块，已编制应急预案	已完成	
103	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有高铁穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已制作安装警示标识标志 2 块，列车进入保护区范围内关闭卫生间，已编制交通应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
104	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有铁路 2208 线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已制作安装警示标识标志 2 块，列车进入保护区范围内关闭卫生间，已编制交通应急预案	已完成	
105	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有 320 国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已在主干线设置警示标志，提示驾乘人员谨慎驾驶，勿抛撒垃圾杂物，已制作设置警示提示标志牌 2 块。在地形较为弯急、坡陡、临崖等危险地段均设置了防撞护栏，已编制交通应急预案	已完成	
106	曲靖市富源县	硃上水库	一级保护区内有 320 国道至硃上乡村公路，未设立警示标志等	完成进度 100%，已在主干线设置警示标志，提示驾乘人员谨慎驾驶，勿抛撒垃圾杂物，已制作并安装设置警示提示标志牌 2 块	已完成	
107	曲靖市富源县	硃上水库	一级保护区内有共 450 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作写入年度农业工作文件，明确各项目标和任务，2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度 0.01 毫米以上地膜，开展残膜回收；在水源保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收	已完成	
108	曲靖市富源县	硃上水库	一级保护区有小餐馆 1 个：6 桌 48 个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度 100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				书》，责令企业停止经营活动		
109	曲靖市富源县	硃上水库	一级保护区内有 240 户 1006 人，可能污染水源	完成进度 100%，对涉及的村庄生活垃圾、生活污水现状进行了专题研究，确定了治理方案。生活垃圾问题，落实村庄保洁制度和垃圾清运收费制度，由街道组织治理村庄垃圾，实现生活垃圾有效治理目的。生活污水问题，投资 303.52 万元将生活污水收集后通过沉淀池、氧化塘后进入湿地，分散住户生活污水引至中国罐一体化处理设施处理后回用	已完成	
110	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有 320 国道至硃上乡村公路，未设立警示标志等	完成进度 100%，已在主干线设置警示标志，提示驾乘人员谨慎驾驶，勿抛撒垃圾杂物。已制作安装警示提示标志牌 2 块	已完成	
111	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有农业种植 6150 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作写入年度农业工作文件，明确各项目标和任务，2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度 0.01 毫米以上地膜，开展残膜回收；在水源保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；二加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
112	曲靖市富源县	硐上水库	二级保护区内有农户 922 户 3464 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，对涉及的村庄生活垃圾、生活污水现状进行了专题研究，确定了治理方案。生活垃圾问题，落实村庄保洁制度和垃圾清运收费制度，由街道组织治理村庄垃圾，实现生活垃圾有效治理目的。生活污水问题，投资 324.49 万元将生活污水收集后通过沉淀池、氧化塘后进入湿地，分散住户生活污水引至中国罐一体化处理设施处理后回用	已完成	
113	玉溪市元江县	依萨河	一级保护区人类活动频繁区域，未完全设置围栏	完成进度 100%，完成《元江县县城饮用水水源地保护区隔离栏核实报告》，核定依萨河饮用水水源地围栏建设长度为 695 米，目前建设完成一级保护区围栏 702 米	已完成	
114	玉溪市元江县	清水河	一级保护区人类活动频繁区域，未完全设置围栏	完成进度 100%，委托第三方编制完成《元江县县城饮用水水源地保护区隔离栏核实报告》，清水河饮用水水源地围栏长度设计为 408 米，实际完成清水河饮用水水源地围栏 484 米，铁门 2 道	已完成	
115	玉溪市元江县	清水河	玉磨铁路安定隧道 2 号和 3 号斜井位于南掌水库径流区内，位于二级保护区的隧道施工工程中隧道涌水设有排放口，未拆除排放口	完成进度 100%，经核实，隧道施工排放的涌水经处理达标后排入保护区外，拆除了生活废水排污口。	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
116	玉溪市新平县	清水河水库	二级保护区的水库库区周围部分段有群众栽种玉米等农作物，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，新平县农业局制定了《清水河二级保护区农业面源污染治理方案》，采取了引导种植业结构调整、大力实施测土配方施肥、建立示范区、开展指导服务改进施肥方式、推进科学施肥提升耕地质量、采用绿色防控技术、实施农作物桔杆综合利用行动、实施农膜科学使用和残膜回收行动等措施，严格控制农药、化肥、地膜等使用量，逐步减少二级保护区内农业面源污染	已完成	
117	玉溪市峨山县	新村水库	二级保护区内有新村村委会 181 户，781 人，未完善两污收集处理设施；同时，存在的农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，实地核实只涉及 2 个村组，54 户，225 人。生活源污染治理：涉及的 2 个村组小寨和西舍迭，两个小组建有公厕并配有垃圾房和垃圾池，村民生活垃圾采取集中收集、专人清运。生活污水治理由峨山县政府安排 161.786 万元专项资金由峨山县住建局牵头建设，西舍迭小组生活污水集中后进入 300 平方米的净水植物湿地处理后排放。小寨村组生活污水通过新建 330 米管道收集污水后进入 667 平方米的净水植物湿地处理后排放。农业面源污染治理：采取了化肥减量、农药化肥减量、地膜减量，同时设置 6 亩湿地和设立水资源保护基金	已完成	
118	玉溪市峨山县	新村水库	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成 100%，已制作矢量图	已完成	
119	玉溪市峨山县	绿冲河	二级保护区农业面源污染严重，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，峨山县制定了集中式饮用水水源地环境安全问题整治工作方案，组织开展了控制农药、化肥、地膜使用量工作。加大宣传，严格实施化肥农药零增长行动。已实施杀虫灯 10 盏、黄板 400 张、诱捕器 100 个，极大的降低了农药化肥施用量。实施了有机肥替代化肥项目，发	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				放有机肥 20 吨，实施 100 亩农作物。加强地膜覆盖技术合理应用，示范推广一膜多用、农膜替代技术，推广全生物膜降解地膜应用		
120	玉溪市峨山县	绿冲河	界桩、界碑、隔离栏等保护设施尚未完善	完成进度 100%，已按要求完成界桩、界碑、隔离栏等保护设施的建设、安装工作	已完成	
121	玉溪市峨山县	绿冲河	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成 100%，已制作矢量图	已完成	
122	玉溪市峨山县	玉河水库	未立碑定界，未落实警示标识、隔离栏等措施	完成进度 100%，已按要求完成界桩、界碑、隔离栏等保护设施的建设、安装工作	已完成	
123	玉溪市峨山县	玉河水库	无水源地管理机构，无水源地管理保障经费及人员	完成进度 100%，根据玉河水库工程建设进度同步推进，正式蓄水前成立管理机构	已完成	
124	玉溪市峨山县	玉河水库	一级保护区有村庄（双龙村 210 人），未搬迁	完成进度 100%，峨山县县城目前日供水量为 12000 立方米，县城集中式饮用水水源地共有三个，分别是新村水库、绿冲河、红石岩，三个水源地日供水能力为 17000 立方米，水源相对充足，近年监测均为二类水以上。玉河水库是一座以农业灌溉为主，同时兼顾县城供水及防洪综合利用的新建小（一）型水库。鉴于目前峨山县供水水源供给充足，水质达标，不需要玉河水库供水。峨山县人民政府已报玉溪市人民政府批准玉河水库不再兼顾县城供水功能，玉溪市人民政府已批复	已完成	
125	玉溪市峨山县	玉河水库	未建立饮用水源地水质监测信息公开机制	完成进度 100%，已建立水质监测信息公开机制	已完成	
126	玉溪市峨山县	玉河水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化	完成进度 100%，已制定峨山县集中式饮用水水源地玉河水	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
			肥、农药用量，未逐步退出	库农业面源污染治理整改方案，组织开展了控制农药、化肥、地膜使用量工作。加大宣传，严格实施化肥农药零增长行动。一级保护区内2个村组实施稻田养鱼项目、绿色防控项目，一、二级保护区内共实施杀虫灯10盏、黄板400张、诱捕器100个，极大的降低了农药化肥施用量。实施了有机肥替代化肥项目，发放有机肥20吨，实施100亩农作物。加强地膜覆盖技术合理应用，示范推广一膜多用、农膜替代技术，推广全生物膜降解地膜应用。一级保护区农药、化肥、地膜的使用量情况：全县化肥施实物量79.17千克，玉河水库径流区化肥施实物量46.59千克，比全县亩施用量减32.58千克；全县地膜亩用量7千克，玉河水库径流区地膜亩用量5千克，比全县亩用量减2千克；全县农药亩用量850克，玉河水库径流区农药亩用量398.4克，比全县亩用量减451.6克。同时，峨山县人民政府已报玉溪市人民政府批准玉河水库不再兼顾县城供水功能		
127	玉溪市峨山县	玉河水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，已制定峨山县集中式饮用水水源地玉河水库农业面源污染治理整改方案，组织开展了控制农药、化肥、地膜使用量工作，实施稻田养鱼项目、绿色防控项目。一、二级保护区内共实施杀虫灯10盏、黄板400张、诱捕器100个，极大的降低了农药化肥施用量。同时，峨山县人民政府已报玉溪市人民政府批准玉河水库不再兼顾县城供水功能	已完成	
128	玉溪市峨山县	玉河水库	未编制突发环境事件应急预案	完成进度100%，已签订编制合同，并编制了突发环境事件应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
129	玉溪市峨山县	玉河水库	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成 100%，已制作矢量图	已完成	
130	保山市施甸县	蒋家寨水库	二级保护区内种植农作物 360 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，截至目前，土地已经流转完毕；农作物已经全部禁种；全部完成退耕还草工作	已完成	
131	保山市施甸县	蒋家寨水库	二级保护区内有农户居住，共计有 4 个自然村 5 个村民小组 341 户，1128 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，按照相关要求一级保护区隔离围栏已全部建设完成，污水收集管网已铺设完成，污水处理设施已建成；已配备生活垃圾箱 4 个，垃圾清运车 1 辆，对农户生活垃圾统一进行清运；增加 2 名巡库人员，负责日常巡查、保洁、监督等工作	已完成	
132	保山市腾冲市	素脑河水库	二级保护区内存在村民少量的放牧活动，将禁止放牧	完成进度 100%，截至目前，共计发放饮用水水源保护宣传资料 130 余份；腾冲市水务局按水政监察巡查制度，开展安全巡查 4 次、整改巡查 3 次，腾冲市环境保护局、水务局开展联合检查 1 次，目前已无放牧活动；建立了饮用水水源保护区日常巡查制度	已完成	
133	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库	未依法划定保护区	完成进度 100%，保山市人民政府已于 2018 年 9 月 6 日以保政复〔2018〕69 号文对该水库饮用水源保护区规划技术报告进行了批复	已完成	
134	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库	未设置标志牌	完成进度 100%，截至目前，已根据《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008)，制作安装饮用水水源标识牌 5 块，警示牌 4 块	已完成	
135	保山市昌宁县	河西水库	二级保护区内有 336 户 1174 人居民，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，74 户实施了搬迁，剩余居民共建设了垃圾房 6 间，生活垃圾实行统一集中收集处置。未搬迁居民中，185 户的生活污水接入生态湿地污水处理设施处理，其余	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				77户需配套建设14套生活污水一体化处理设施，目前，14套生活污水一体化处理设备已完成安装		
136	保山市昌宁县	河西水库	二级保护区内有农业种植700亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，截至目前，按照整改方案，完成水源地二级保护区农业种植情况调查和水源地环境保护宣传，制作安装农业面源污染治理宣传牌2块；严格控制农药、化肥、地膜使用量，大力推广使用高效低毒低残留农药，增施农家肥；调整产业结构，种植花椒139亩、核桃360亩、冬桃50亩、蚕桑120亩、茶叶31亩	已完成	
137	保山市昌宁县	麻地河	二级保护区内有云保线穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，截至目前，共制作安装交通警示标识标牌2块，设置拦水带1202米，建设应急池8个，建设应急导流管4处90.5米，建设防护墩18个64米，对沿线73个警示墩、623棵警示桩重新粉刷油漆，完成应急预案编制	已完成	
138	保山市昌宁县	青灵寺	二级保护区内有云保线穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，截至目前，共制作安装交通警示标识标牌2块，设置拦水带1202米，建设应急池8个，建设应急导流管4处90.5米，建设防护墩18个64米，对沿线73个警示墩、623棵警示桩重新粉刷油漆，完成应急预案编制	已完成	
139	楚雄州双柏县	新华水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》	已完成	
140	楚雄州双柏县	新华水库	保护区边界未规范设置地理界标	完成进度100%，按照整治方案安装水源地保护宣传牌11块、警示牌4块，安装防护栏263米	已完成	
141	楚雄州双柏县	塔扎河水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
142	楚雄州双柏县	塔扎河水库	保护区边界未规范设置地理界标	完成进度 100%，按照整治方案安装水源地保护宣传牌 5 块、警示牌 4 块，安装防护栏 162 米，坝顶铺筑碎石路面	已完成	
143	楚雄州双柏县	定向水库	水库周围未全部设置隔离防护栏网，未及时更新警示标志；保护区边界未设置地理界标	完成进度 100%，按照整治方案对原有防护栏进行加固，新建防护栏 150 米，新安装警示牌 2 块、宣传牌 2 块	已完成	
144	楚雄州双柏县	定向水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度 100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》	已完成	
145	楚雄州牟定县	中屯水库	二级保护区内涉及 1347.4 亩农作物种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，牟定县农业局已组织有关部门通过会议对水源地周边村庄群众进行集中开展宣讲，引导保护区内群众使用有机肥，严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成	
146	楚雄州牟定县	中屯水库	二级保护区有原住居民 273 户 1066 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，共和镇人民政府制定印发了《共和镇县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案》，加强了水源地周边村庄环境卫生宣传，设置了水源地保护告示牌 4 块，召开会议，制定了村规民约和生活面源污染处置办法并进行了公开，与农户签订了环境卫生整治承诺书，集中组织开展了村、组、户环境卫生“清洁家园”专项整治行动，为水源地周边辖区的村庄设置了垃圾收集桶，落实了保洁员，村庄垃圾做到了集中收集，定期清运。完成水源地保护区农户污水收集池、氧化塘的建设，同时半山村、小哨村、芭蕉箐三个村由共和镇筹集资金再各建一个垃圾池	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
147	楚雄州牟定县	中屯水库	牟姚公路运输对水源一级保护区存在环境隐患，未完善水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志	完成进度 100%，牟定县政府拨款，经招投标后开工建设了警示桩 1183 棵、GR-B-4E 波形护栏 3796 米、水源地警示标识标志牌 6 块，现已整治完成	已完成	
148	楚雄州牟定县	中屯水库	楚姚高速公路建设废弃渣土对水源一级保护区存在环境隐患，将加强监管	完成进度 100%，牟定县环保局加强环境监管执法力度，将责任明确落实到高速公路建设综合办公室。高速公路建设指挥办公室按要求，积极开展整改工作。2018 年 5 月 10 日送达了牟高速路综合办发〔2018〕11 号《牟定县高速公路综合办公室关于做好水土保持和环境保护工作的通知》；专题在楚姚高速公路中屯段施工工区召开工区领导参加的环境问题整改交办会议；认真对高速公路施工单位作出了明确要求。牟定县环保局强化巡查监管、牟定县交通局组织对工程建设和入场便道产生的部分堆积进行了清理	已完成	
149	楚雄州牟定县	中屯水库	未编制饮用水水源地突发事件应急预案	完成进度 100%，牟定县水务局已按要求编制水源地突发环境事件应急预案	已完成	
150	楚雄州牟定县	龙虎水库	二级保护区内涉及 733.1 亩耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，牟定县农业局已组织有关部门通过会议对水源地周边村庄群众进行集中开展宣讲，引导保护区内群众使用有机肥，严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成	
151	楚雄州牟定县	龙虎水库	二级保护区内有原住民居民 150 户 675 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，制定印发了《共和镇县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案》，加强宣传，设置了水源地保护告示牌 4 块，水源地周边村庄设置了垃圾收集桶，落实了保洁员，村庄垃圾做到了集中收集，定期清运；制定村规民约和生活面源污染处置办法已张贴到村组，与农户签订	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				了环境卫生整治承诺书，完善使用制度和管理制度，发挥效益，不断增强群众环保意识。建设完成水源地保护区农户污水收集池、氧化塘		
152	楚雄州牟定县	龙虎水库	未编制饮用水水源地突发事件应急预案	完成进度 100%，牟定县水务局已按要求编制水源地突发环境事件应急预案	已完成	
153	楚雄州南华县	兴隆坝水库	二级保护区内有农业面源污染：其中农业种植 232 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；1 户常住居民，圈养鸡达 2000 多只，未进行取缔处理	完成进度 100%，开展了农业绿色发展宣传，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量等工作。限期停止在水源保护区内开展规模养殖活动。该居民户已出售所有养殖小鸡。南华县制定下发了《南华县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，规范水源保护区内畜禽养殖活动	已完成	
154	楚雄州南华县	兴隆坝水库	二级保护区内有 3 个村民小组涉及 72 户 322 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，已按要求收集农村生活垃圾，与南华县鑫业有限责任公司签订了保护区农村环境综合整治工程施工合同，现已完成兴隆坝水库保护区内两个村民小组的生活污水收集处理设施建设；在保护区开展环保宣传 60 人次	已完成	
155	楚雄州南华县	龙山水库	二级保护区内有农业种植 275 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，开展了农业绿色发展宣传，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量等工作	已完成	
156	楚雄州南华县	龙山水库	二级保护区内有 81 户 354 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，加强对保护区内村小组的环境监察力度，规范村内垃圾处理和污水处理；8 月 30 日与南华县鑫业有限责任公司签订了保护区农村环境综合整治工程施工合同，10 月 1 日开始正式动工建设。目前，龙山水库项目已	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				完成保护区芹菜塘小组村内排污管、截污沟、化粪池、氧化池、稳定塘建设；在保护区内开展环保宣传 60 人次		
157	楚雄州南华县	老厂河水库	二级保护区内有农业种植 1500 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，开展了农业绿色发展宣传，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量等工作	已完成	
158	楚雄州南华县	老厂河水库	二级保护区内有老厂一组、老厂二组 82 户 330 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，已完成推进农村环境综合整治项目，农村环境综合整治工程项目正在推进中，整个水库涉及的流域已新建垃圾池 9 座，新建成卫生公厕 5 座，新建成污水处理系统 1 座，老厂一、二组建设完成污水收集处理设施项目 1 个，完善农村垃圾处理管理机制，配备保洁员 1 名，开展保护区环保宣传 91 人次	已完成	
159	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区内有茆拉村委会塔利伍、清水河村民小组疏林地 213.3 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将实施生态修复	完成进度 100%，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》，开展了生态修复	已完成	
160	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区内有县乡公路光左公路穿越，长度约 3.27 千米，未设立警示标志等	完成进度 100%，已在保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施 1 千米，已设立警示牌	已完成	
161	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 100%，完成围网柱墩浇筑，围网安装了 4.7 千米，已安装完毕	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
162	楚雄州姚安县	大麦地水库	二级保护区内有6个村民小组，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，配备了5辆垃圾运输车辆、13个移动式垃圾箱、12座垃圾池和5座垃圾焚烧房，对群众生活垃圾进行统一收集处理，完善生活污水收集	已完成	
163	楚雄州姚安县	大麦地水库	县乡公路光左公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度100%，已在保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施1千米，已设立警示牌	已完成	
164	楚雄州姚安县	大麦地水库	未设置界桩	完成进度100%，安装了公示牌和界桩	已完成	
165	楚雄州姚安县	大麦地水库	未编制突发环境事件应急预案	完成进度100%，已编制完成突发环境事件应急预案	已完成	
166	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内有太平镇白石地少量闲散林地种植，面积约100亩将逐步实施营造林项目	完成进度100%，工作正在推进，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》，开展了生态修复	已完成	
167	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内有乡道关芭公路穿越，未设立警示标志等	完成进度100%，已安装禁行标志牌3块、交通标志牌3块、广角镜2面，完成1500米波形梁钢护栏，已经按要求建设了截排水沟和调节池	已完成	
168	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内未设置界桩及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度100%，完成界桩安装，围网安装完成2.1千米，已经安装完毕	已完成	
169	楚雄州姚安县	改水河水库	未编制突发环境事件应急预案	完成进度100%，已编制完成突发环境事件应急预案	已完成	
170	楚雄州姚安县	改水河水库	未编制保护区矢量边界信息	完成进度100%，矢量信息数据编制工作已经完成并上报	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
171	楚雄州大姚县	石洞水库	二级保护区有 2578 亩农业种植面积，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广测土配方施肥 2542 亩，占保护区农业种植面积的 98.6%，亩均增施农家肥（有机肥）1500 千克。保护区内亩均农药使用量 432.51 克，较上年减少 0.97%	已完成	
172	楚雄州大姚县	石洞水库	二级保护区内有 5 个村民小组 248 户 993 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，垃圾收集处理情况：已在石洞村民小组摆放圆形垃圾桶 8 只，同时建设垃圾摆放平台 2 个。在刘家、李家村民小组摆放圆形垃圾桶 36 只，同时建设垃圾摆放平台 12 个。大水管已建设完成 1 个垃圾收集池，1 个垃圾平台。雾露箐村民小组建设完成 1 个垃圾收集池和 1 个垃圾平台。污水收集处理情况：已对每户农户新建了 1 个 1 立方米的畜禽尿液及污水收集处理池。在石洞村民小组支砌浇灌三面截流光沟 500 米。完成刘家、李家村民小组日处理 30 方污水处理站建设。完成了石洞小组、刘家、李家、雾露箐、大水管等 5 个村民小组加强环境管理村规民约宣传展板的制作安装	已完成	
173	楚雄州大姚县	石洞水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后	完成进度 100%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌 1 块、警示牌 6 块；调整充实水库管理人员 2 名；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程已实施完成	已完成	
174	楚雄州大姚县	石洞水库	有 20 千米的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，已安装交通警示标志牌	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
175	楚雄州大姚县	大坡水库	二级保护区有 375 亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广测土配方施肥 364 亩，占保护区农业种植面积的 97%，亩均增施农家肥（有机肥）1700 千克。保护区内亩均农药使用量 435.23 克，较上年减少 0.96%	已完成	
176	楚雄州大姚县	大坡水库	二级保护区内有 5 个村民小组 484 户 910 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，垃圾收集处理情况：已经购置摆放圆形垃圾桶 10 只，同时建设垃圾桶摆放平台 3 个。完成了 1 座 14 平方米垃圾房建设。污水收集处理情况：已在 183 户农户中新建 1 立方米的畜禽尿液及污水收集处理池 183 个，完成上马鞍、下马鞍小组支砌浇灌三面截流光沟 120 米。完成上马鞍、下马鞍、王木拉小组 2 个生物净化池建设。完成横山箐小组分散居住的 9 户农户二格 3 立方米污水收集处理池建设工作。完成了横山箐小组、上马鞍、下马鞍等 9 个村民小组加强环境管理村规民约宣传展板的制作安装	已完成	
177	楚雄州大姚县	大坡水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；饮用水源地管理工作滞后	完成进度 100%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌 2 块、警示牌 6 块，界桩 1 棵；调整充实水库管理人员 2 名；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程实施方案已编制完成，并完成了招标并组织实施，现已完成护栏水泥桩制作，安装护栏 850 米	已完成	
178	楚雄州大姚县	大坡水库	有 11.7 千米的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，已安装交通警示标志牌	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
179	楚雄州大姚县	大坝水库	二级保护区内有 1729 亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广测土配方施肥 1729 亩，占保护区农业种植面积的 100%，亩均增施农家肥(有机肥)1800 千克。保护区内亩均农药使用量 423.78 克，较上年减少 0.98%	已完成	
180	楚雄州大姚县	大坝水库	二级保护区内有 15 个村民小组 615 户 2448 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，垃圾收集处理情况：组织实施了大坝水库所在地金碧镇凉桥村委会水源地保护项目工程，已经配置垃圾斗车 1 辆，垃圾斗 20 个，建设了垃圾热解炉。同时，建设垃圾摆放平台 20 个，摆放垃圾桶 70 只。污水收集处理情况：已经在农户中新建了 1 立方米的畜禽尿液及污水收集处理池 615 个。长冲村民小组、河底村民小组、张白刘村民小组建设了 3 个生物净化池。完成了长冲小组、河底小组、张白刘等 15 个村民小组加强环境管理村规民约宣传展板的制作安装	已完成	
181	楚雄州大姚县	大坝水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后，水源地管理制度措施不完善	完成进度 100%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌 3 块、警示牌 6 块，界桩 1 棵；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程实施方案已编制完成并招标，坝顶护栏已安装完成，顺流左岸建成铁丝网 150 米	已完成	
182	楚雄州大姚县	大坝水库	有乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，已安装交通警示标志牌	已完成	
183	楚雄州永仁县	尼白租水库	宜中公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已制定整治方案，弯急坡陡路段设置了道路交通波形防撞护栏，已经沿水库二级保护区建设铁丝防护网 20 千米，发布了《危险化学品运输监管制度》，水源地环境标识已经全部按照规范要求设置	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
184	楚雄州永仁县	白拉口水库	水源长期未用，水质变差，拟依法调整水源地	完成进度 100%，经楚雄州人民政府批复，不再作为饮用水源地	已完成	
185	楚雄州元谋县	丙间水库	丙间水库一级保护区存在交通穿越问题，长度为 1.2 千米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，元谋县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤。组织人员开展了县城集中式饮用水水源地丙间水库涉及的穿越公路实地勘察。在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌 2 个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置禁止危化车辆驶入标志牌	已完成	
186	楚雄州元谋县	丙间水库	一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度 100%，建设了防护网 16.1 千米；设立界碑、界桩 460 棵，水库周围设置警示牌和宣传牌 29 块	已完成	
187	楚雄州元谋县	丙间水库	没有制作矢量边界信息	完成进度 100%，已制作矢量边界信息	已完成	
188	楚雄州元谋县	丙间水库	没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案	完成进度 100%，编制完成集中式饮用水源地突发环境事件应急预案，2018 年 9 月 7 日完成备案，备案编号：532300-2018-005-L	已完成	
189	楚雄州元谋县	麻柳水库	麻柳水库一级保护区存在交通穿越问题，交通穿越 1 处，长度为 3 千米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，元谋县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤。组织人员开展了县城集中式饮用水水源地麻柳水库涉及的穿越公路实地勘察。在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌 2 个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置禁止危化车辆驶入标志牌	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
190	楚雄州元谋县	麻柳水库	一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度 100%，建设了防护网 14.5 千米；设立界碑、界桩 46 棵，水库周围设置警示牌和宣传牌 29 块	已完成	
191	楚雄州元谋县	麻柳水库	没有制作矢量边界信息	完成进度 100%，已制作矢量边界信息	已完成	
192	楚雄州元谋县	麻柳水库	没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案	完成进度 100%，编制完成集中式饮用水源地突发环境事件应急预案，2018 年 9 月 7 日完成备案，备案编号：532300-2018-004-L	已完成	
193	楚雄州武定县	石门坎水库	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度 100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	
194	楚雄州武定县	石将军龙潭	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度 100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	
195	楚雄州武定县	麦良田龙潭	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度 100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	
196	楚雄州禄丰县	中村大滴水	未编制完善县级饮用水水源保护规划	完成进度 100%，已编制完成县级饮用水水源保护规划和饮用水源地突发环境事件应急预案	已完成	
197	楚雄州禄丰县	东河水库	未编制完善县级饮用水备用水源保护规划	完成进度 100%，已编制完成县级饮用水水源保护规划和饮用水源地突发环境事件应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
198	红河州石屏县	石屏县高冲水库	二级保护区内有农业种植面积 2100 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，明确了《石屏县高冲水库水源地保护工作任务清单》，制定了整治方案，明确了目标任务，完成时限、责任单位；制定了《石屏县高冲水库保护区生态修复暨防护林建设林地林木清退方案》；4 月 2 日已完成园艺站片区高效节水灌溉工程；针对农业面源污染已在水库左岸距水源地水面 200 米以上隔离带一侧建设三面光截洪沟，投资 150 万元，工程已完成 100%；在 200 米以下的地方种植绿化树种作生态隔离带已完成 100%，投资 114.2 万元	已完成	
199	红河州绿春县	牛波水库水源地	二级保护区内有农业种植 506 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，环保、农科、水务等部门切实加强了日常监管，严禁农户施用化肥及农药。目前，未出现农户施用农药化肥情况，水源地水质稳定达标	已完成	
200	红河州绿春县	潘家东山水库水源地	二级保护区内有农业种植 1184 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，环保、农科、水务等部门切实加强了日常监管，严禁农户施用化肥及农药。目前，未出现农户施用农药化肥情况，水源地水质稳定达标	已完成	
201	红河州金平县	白马河水源地	水源地二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，完成了金平县县城饮用水源地变更工作。2018 年 9 月 4 日获得红河州人民政府关于同意金平县城集中式饮用水水源地保护区划分调整的批复（红政复〔2018〕56 号）	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
202	红河州红河县	俄垵水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟依法调整保护区规划	完成进度 100%，红河州人民政府于 2018 年 5 月 4 下发了《红河州人民政府关于红河县城市集中式饮用水水源地保护区划调整划分技术报告的批复》(红政复〔2018〕16 号)，调整后的城市集中式饮用水源地为红星水库，俄垵水库为备用水源地；制定了《红河县打好农业面源污染防治攻坚战工作方案》，提出了“一控两减三基本”目标。严格控制农业用水总量，大力发展节水农业；减少化肥和农药使用量，实施化肥、农药零增长行动；农作物秸秆、农膜基本资源化利用	已完成	
203	红河州红河县	俄垵水库	界标标志设立不完全、有损毁情况，未完善标志设立	完成进度 100%，针对界标和相关标识牌有损坏现象的问题，红河县已对俄垵水库增设交通警示牌 4 块、宣传牌 6 块，围栏 125 米，界桩修复 16 个，共计投入资金 6.11 万元	已完成	
204	红河州红河县	俄垵水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟依法调整水源地保护区规划	完成进度 100%，红河州人民政府于 2018 年 5 月 4 下发了《红河州人民政府关于红河县城市集中式饮用水水源地保护区划调整划分技术报告的批复》(红政复〔2018〕16 号)，调整后的城市集中式饮用水源地为红星水库，俄垵水库为备用水源地；制定了《红河县打好农业面源污染防治攻坚战工作方案》，提出了“一控两减三基本”目标。严格控制农业用水总量，大力发展节水农业；减少化肥和农药使用量，实施化肥、农药零增长行动；农作物秸秆、农膜基本资源化利用	已完成	
205	红河州河口县	南溪河水源地	南溪河水源地两岸公路对二级保护区存在交通事故引发环境事故的潜在风险，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，	完成进度 100%，开展了保护区内道路设施整治，设置了道路交通防撞护栏，设立警示标志，完善交通风险应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
			未完善交通风险应急预案等			
206	文山州文山市	小河尾水库	二级保护区内有一个村寨为向家小平坝127户186人，未完善两污收集处理设施；同时，存在的农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，铁丝护栏已全部完工；完成截污主沟混凝土浇筑430米、截污支沟开挖浇筑约200米，灌溉沟清淤修缮完成370米，截污沟渠已完成。完成水库边上3户村民沷粪池施工，完成DN400水泥涵管埋设220米，完成DN400双壁波纹管开挖安装700米，湿地浆砌石砌筑已经完成，剩余截水池一个已经开挖完成	已完成	
207	文山州砚山县	回龙水库	一级保护区涉及居民居住情况，可能污染水源	完成进度100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。开展了部门联合执法及加大日常巡查力度，对一级保护区内新建的2户居民住房进行了拆除。截止目前，一级保护区内未出现新增居民住房情况；投资3100余万元，实施了县城集中式饮用水源地环境保护与治理工程，建成水库入库前置库、库塘系统、缓冲带植物、隔离护栏网和4个一体化净化槽（污水处理设备）等工程；投资220余万元，在水库上游回龙、法龙、龙潭3个村民小组开展农村环境综合整治工程，将生活污水统一收集后进入污水处理系统处理，生活垃圾已纳入城市生活垃圾管理范畴，统一收集后运送到砚山县海创环境工程有限责任公司进行焚烧	已完成	
208	文山州砚山县	回龙水库	一级保护区涉及居民农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度100%，目前已完成了一级保护区内剩余土地永久性征收	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
209	文山州砚山县	回龙水库	二级保护区涉及居民居住，未完善两污收集处理设施，拟新建水库替代该水源地	完成进度 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。投资 3100 余万元，实施了县城集中式饮用水源地环境保护与治理工程，建成水库入库前置库、库塘系统、缓冲带植物、隔离护栏网和 4 个一体化净化槽（污水处理设备）等工程；投资 220 余万元，在水库上游回龙、法龙、龙潭 3 个村民小组开展农村环境综合整治工程，将生活污水统一收集后进入污水处理系统处理，生活垃圾已纳入城市生活垃圾管理范畴，统一收集后运送到砚山县海创环境工程有限责任公司进行焚烧	已完成	
210	文山州砚山县	回龙水库	二级保护区涉及居民农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建水库替代该水源地	完成进度 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。召开了集中式饮用水水源地农业环境保护培训会；对种植结构调整进行了摸底调查；2018 年 9 月 11 日印发了《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县回龙水库和路德水库城镇集中式饮用水水源地一二级保护区种植结构调整实施方案的通知》（砚政办发〔2018〕158 号），按照方案采取优化施肥结构、改进施肥方式、机肥替代部分化肥、实施绿色防控、开展统防统治、精准科学用药、调整种植业结构与布局等措施。目前已对保护区内 203 亩农田实施了绿色防控，插黄板 2444 块，控制农药使用	已完成	
211	文山州砚山县	路德水库	一级保护区涉及居民居住，可能污染水源，拟新建水库替代该水源地	完成进度 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。投资 460 余万元，在一级保护区内实施了水源地环境保护与治理工程，建成两个水库入库前置库、库塘系统、缓冲带植物和一个一体化净化槽（污水处理设备）；投资 369 万元，在水库上游小寨、小水井、迳勒、水源大寨 4 个村民小组的农村环境综合整治工程，将生活	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				污水统一收集后进入污水处理系统处理；生活垃圾已纳入城市生活垃圾管理范畴，统一收集后运送到砚山县海创环境工程有限责任公司进行焚烧		
212	文山州砚山县	路德水库	一级保护区涉及居民农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建水库替代该水源地	完成进度 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。召开了集中式饮用水水源地农业环境保护培训会；对种植结构调整进行了摸底调查；2018 年 9 月 11 日印发了《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县回龙水库和路德水库城镇集中式饮用水水源地一二级保护区种植结构调整实施方案的通知》（砚政办发〔2018〕158 号），按照方案采取优化施肥结构、改进施肥方式、机肥替代部分化肥、实施绿色防控、开展统防统治、精准科学用药、调整种植业结构与布局等措施。目前已对保护区使用性诱剂 120 套，防治面积 100 亩，粘虫黄板 2400 片，防治面积 200 亩，控制农药使用，确保水库水质稳定保持在 II 类水质	已完成	
213	文山州砚山县	路德水库	二级保护区涉及居民居住情况，未完善两污收集处理设施，拟新建水库替代该水源地	整治完成 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。投资 369 万元，在水库上游小寨、小水井、迤勒、水源大寨 4 个村民小组开展农村环境综合整治工程，将生活污水统一收集后进入一级保护区内建设污水处理系统处理；生活垃圾已纳入城市生活垃圾管理范畴，统一收集后运送到砚山县海创环境工程有限责任公司进行焚烧	已完成	
214	文山州砚山县	路德水库	二级保护区涉及居民农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建水库替代该水源地	完成进度 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。召开了集中式饮用水水源地农业环境保护培训会；对种植结构调整进行了摸底调查；2018 年 9 月 11 日印发了《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县回龙水	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				库和路德水库城镇集中式饮用水水源地一二级保护区种植结构调整实施方案的通知》(砚政办发〔2018〕158号),按照方案采取优化施肥结构、改进施肥方式、机肥替代部分化肥、实施绿色防控、开展统防统治、精准科学用药、调整种植业结构与布局等措施。目前已对保护区安装杀虫灯10盏,防治面积500亩,性诱剂180套,防治面积270亩,控制农药使用		
215	文山州西畴县	小桥沟水库	一级保护区内农业种植面积30亩,未严格控制化肥、农药用量,未逐步退出	完成进度100%,对一级保护区内耕地进行征收。补偿费合计1908889.16元,其中土地补偿费1861549.16元,附作物补偿费47340.00元。目前征地公示已完成,已完成补偿	已完成	
216	文山州西畴县	小桥沟水库	二级保护区内农业种植面积30亩,未科学种植,未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%,原有耕地已经多年未耕种,已还草。在二级保护区内无新增耕地	已完成	
217	文山州西畴县	龙正水库	二级保护区内有居民25户共126人,未完善两污收集处理设施	完成进度100%,编制《西畴县龙正水库污水治理工程施工方案》,一级、二级保护区生活面源治理共投入资金110.087万元,于2018年9月11日完成招投标,9月18日签订施工合同,污水治理工程项目已于2018年11月12日完成施工	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
218	文山州西畴县	龙正水库	一级保护区内有居民 8 户共 42 人，可能污染水源	完成进度 100%，编制《西畴县龙正水库污水治理工程项目施工方案》，一级、二级保护区生活面源治理共投入资金 110.087 万元，于 2018 年 9 月 11 日完成招投标，9 月 18 日签订施工合同，污水治理工程项目已于 2018 年 11 月 12 日完成施工	已完成	
219	文山州西畴县	龙正水库	一级保护区内农业种植面积 45 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，已制定《西畴县龙正水库农业面源污染治理实施方案》（西农发〔2018〕46 号），明确了责任人，因地制宜建设农田面源污染综合防控、畜禽养殖污染综合治理、农业废弃物回收利用等工程，治理农业面源污染	已完成	
220	文山州西畴县	龙正水库	在一级保护区内有蚌谷至文山松树坪公路，未设置道路交通防撞护栏，设立警示标志等	完成进度 100%，已在路段两端岔路口设置交通警示标志，禁止危险（废物）货物运输车辆从此路段通行，公路外沿已扩宽，库区一侧已设立防护栏	已完成	
221	文山州西畴县	龙正水库	二级保护区内农业种植面积大约 150 亩，未严格控制化肥、农药用量	完成进度 100%，已制定《西畴县龙正水库农业面源污染治理实施方案》（西农发〔2018〕46 号），明确了责任人，因地制宜建设农田面源污染综合防控、畜禽养殖污染综合治理、农业废弃物回收利用等工程，治理农业面源污染	已完成	
222	文山州麻栗坡县	马龙水库	未划定水源地保护区	完成进度 100%，《麻栗坡县马龙水库水源地保护区划分方案》已于 2018 年 7 月 31 日取得批复（《文山州人民政府关于麻栗坡县马龙水库水源地保护区划分方案的批复》（文政复〔2018〕124 号））	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
223	文山州马关县	大丫口水库	二级保护区及上游分布有9个村寨未完善两污收集处理设施同时，农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，对水库周边74.5余亩三七地进行绿色防控，通过采取“公共植保、绿色植保”措施，实施病虫害绿色防控，减少化学农药使用量，提升耕地质量，保护农业生态环境。推进新型肥料产品推广，加强农企合作，推广缓释肥料种肥同播、肥料深施等高效施肥技术，不断提高肥料利用率。对保洒上寨、龙潭、保洒中寨、茨黑、老长地5个村寨进行了两污综合整治。经过第二轮督察组对马关县制定的农业面源污染治理方案及开展的摸底调查、绿色种植推广等整改工作进行了核实，并对二级保护区内建设的保洒上寨、龙潭、保洒中寨、茨黑、老长地等两污治理工程进行实地查看，认为马关县县城集中式饮用水源地农村面源污染问题已完成整改	已完成	
224	文山州马关县	大丫口水库	二级保护区边界未设立界标标志	完成进度100%，已在一级保护区安装铁丝护栏9公里，设置一级保护区标识牌7块，警示牌17块，宣传牌9块，在二级保护区边界建设界桩界碑宣传牌。经国家第二轮督察组现场到二级保护区范围实地查看了马关县建设的一级保护区封闭围栏、一级二级保护区的宣传牌、标识牌后，认为马关县实际上已经设立了界标标志和宣传牌，该项问题已完成整改	已完成	
225	文山州马关县	大丫口水库	马白至八寨等乡镇公路穿越一级保护区，未设立警示标志等	完成进度100%，公路沿线防护栏164米、事故应急池2座已建设完成，设立了限速标识、保护区标识	已完成	
226	文山州广南县	东风水库	在一级保护区内发现三幢居民建筑，未按相关程序依法拆除	完成进度100%，已依法拆除一级保护区三幢居民建筑	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
227	文山州广南县	板宜水库	未在保护区的边界设立明确界标和明显的警示标志，未设立隔离栏	完成进度 100%，界标、警示标志都已设立，管护区大门、隔离栏已建设完成，安装了警示牌 1 块、界碑 6 块	已完成	
228	文山州富宁县	清华洞水源地	一级保护区内共有 4 个村小组 101 户 475 人居民居住，可能污染水源	完成进度 100%，法常水库、东瓜林取水点、腊拱取水点三个水源地已全部建成，供水管网全部铺设完毕并正常供水。2018 年 12 月 4 日取得《文山州人民政府关于撤销富宁县清华洞水库集中式饮用水源地保护区的批复》(文政复〔2018〕172 号)和《文山州人民政府关于富宁县集中式饮用水源地保护区划定方案的批复》(文政复〔2018〕173 号)，原清华洞水源地已撤销，新饮用水源地保护区已重新划定完毕	已完成	
229	文山州富宁县	清华洞水源地	二级保护区内共有 10 个村小组，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，法常水库、东瓜林取水点、腊拱取水点三个水源地已全部建成，供水管网全部铺设完毕并正常供水。2018 年 12 月 4 日取得《文山州人民政府关于撤销富宁县清华洞水库集中式饮用水源地保护区的批复》(文政复〔2018〕172 号)和《文山州人民政府关于富宁县集中式饮用水源地保护区划定方案的批复》(文政复〔2018〕173 号)，原清华洞水源地已撤销，新饮用水源地保护区已重新划定完毕	已完成	
230	普洱市宁洱县	松山水库	一级保护区内有原国道 G213 线公路从松山水库边通行大约 1 千米，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，设置了防护栏；安装了 24 小时监控摄像头；设置了警示标志牌；安排专人定时巡查，通过整治有效减少了交通污染源污染，预防交通事故引发的环境安全隐患；加强监督管理和监测，完善了应急预案	已完成	
231	普洱市宁洱县	松山水库	原国道 G213 线从二级保护区穿越通行，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，设置了防护栏；安装了 24 小时监控摄像头；设置了警示标志牌；安排专人定时巡查，通过整治有效减少了交通污染源污染，预防交通事故引发的环境安全隐患；加强监督管理和监测，完善了应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
232	普洱市墨江县	常林河水库	一级保护区内有省道218线（楚江公路）部分路段穿越保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，公路养护站点人员已搬迁，完善相关手续后进行拆除；已建设完成一、二级保护区内防撞护栏1844米、震动减速带94米，道路事故应急处理池；新增水库警示标识4块、交通警示牌5块；制定了《道路危险货物运输车辆运输管理制度》，并由交警、运政及交通运输局等相关部门建立流动巡查机制，定期、不定期开展路检路查工作	已完成	
233	普洱市墨江县	常林河水库	一级保护区内有原住居民76户，未搬迁，将结合异地搬迁和产业扶持政策逐步将居民全部迁出	完成进度100%，原规划一级保护区内有原住居民76户，因保护区范围调整，13户原住居民调出一级保护区范围，现有63户。其中：已纳入易地搬迁计划的40户原住居民已完搬迁工作；新纳入搬迁的23户，已完成资金兑付及搬迁工作	已完成	
234	普洱市墨江县	常林河水库	二级保护区内有省道218线（楚江公路）部分路段穿越保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，公路养护站点人员已搬迁，完善相关手续后进行拆除；已建设完成一、二级保护区内防撞护栏1844米、震动减速带94米，道路事故应急处理池；新增水库警示标识4块、交通警示牌5块；制定了《道路危险货物运输车辆运输管理制度》，并由交警、运政及交通运输局等相关部门建立流动巡查机制，定期、不定期开展路检路查工作	已完成	
235	普洱市墨江县	常林河水库	二级保护区内有原住居民154户，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，原规划二级保护区内有原住民154户，因保护区范围调整，新纳入原住民13户，现有167户。编制完成了《墨江县常林河水库集中式饮用水源地保护环境综合整治实施方案》，实施了农村环境综合整治项目	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
236	普洱市景谷县	曼转河	二级保护区有景谷县威远镇河东村芒木树村民小组共有 46 户 178 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，安排 2017 年易地扶贫搬迁项目，对河东村芒木树村民小组 45 户（经核实共有 45 户人）178 人集中易地搬迁安置，目前，已完成建房 45 户，均签订了旧房拆除协议，目前已搬迁入住，并未完成旧房拆除	已完成	
237	普洱市景东县	菊河	二级保护区水源地上游（黄草岭）有 143 农户 602 人居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，依托《景东彝族自治县锦屏镇黄草岭村传统村落环境综合整治工程》进行整治，每户建一个 2 立方米庭院式污水处理池	已完成	
238	普洱市景东县	菊河	二级保护区内有黄草岭村农户畜禽养殖产生的粪便未综合利用	完成进度 100%，景东县农科局出台了《景东彝族自治县农科局关于菊河饮用水源地环境保护专项行动农业面源污染及畜禽养殖污染防治工作实施方案》《景东彝族自治县畜禽禁养区划定方案》，指导农户建设粪污集中处理池及畜禽养殖废弃物资源化利用，已指导完成改造 143 户，602 人	已完成	
239	普洱市景东县	菊河	二级保护区水源地上游（黄草岭）有耕地 465 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，改进耕作模式，增加施用微生物菌肥，维护生态平衡，推广测土配方施肥和缓控释肥，改进施肥技术，掌握好最佳施肥期，改撒施为集中深施，一次性施底肥，增施有机肥，化肥与有机肥配合施用，提高化肥利用率。已指导完成 465 亩	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
240	普洱市澜沧县	南丙河	一级保护区有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划方案调整技术报告，6 月 15 日取得了普洱市人民政府关于同意调整澜沧县南丙河集中式饮用水水源地保护区的批复（普政复〔2018〕120 号）；调整后一级保护区生产用地的具体整改方案已制定完成，澜沧县林业局和酒井乡人民政府正在按照方案对保护区生产用地鼓励退耕还林，今年已实施的退耕还林面积 737 亩，植被恢复面积 185 亩，共计 922 亩	已完成	
241	普洱市澜沧县	南丙河	二级保护区有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度为 100%，根据酒井乡人民政府的严格管控，水源保护区内未新增生产用地；澜沧县农科局对二级保护区内居民进行了减少农药、化肥、地膜使用的宣传，并发放宣传单 2030 余份，多数农户都使用农家肥和有机肥，农药化肥使用量减少	已完成	
242	普洱市澜沧县	南丙河	二级保护区有居民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划方案调整技术报告，6 月 15 日取得了普洱市人民政府关于同意调整澜沧县南丙河集中式饮用水水源地保护区的批复（普政复〔2018〕120 号）；已完成调整后保护区内的河边二队等 3 个村民小组实施了农村环境整治工程；酒井乡政府已经完成了保护区内原搬迁 189 余户旧房的拆除	已完成	
243	普洱市孟连县	东密河	未划定水源保护区	完成进度 100%，由第三方按技术规范开展保护区划定工作，已完成《孟连县东密河集中式饮用水水源地保护区区划技术报告》编制，组织市、县行业专家和相关部门完成技术评审，《孟连县东密河集中式饮用水水源地保护区区划技术报告》已于 2018 年 10 月 11 日得到市人民政府审批（批	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				复文号：普政复〔2018〕211号)		
244	普洱市孟连县	东密河	未制作水源保护区矢量边界信息	完成进度 100%，按技术规范已制作完成保护区矢量边界信息	已完成	
245	西双版纳州勐海县	那达勐水库	保护区标志牌设置不明显，不规范	完成进度 100%，已按照规范重新了设置标志牌	已完成	
246	西双版纳州勐腊县	曼旦水库	保护区的标志不完善	完成进度 100%，设立标志标识牌共 14 块，分别设置一级保护区、二组保护区和警示牌等标识牌，在一级保护区内设置防护网约 260 米	已完成	
247	西双版纳州勐腊县	曼旦水库	二级保护区内有鱼庄等餐饮生活污染，未依法拆除	完成进度 100%，目前库区内 16 家餐饮已全部拆除，对 14 家餐饮户进行了 100 元/平方的赔偿，共计赔偿 28.7 万元	已完成	
248	大理州云龙县	云龙县天池水库	二级保护区内有人类活动形成的简易道路，未设立警示标志等拟依法调整水源地保护区范围	完成进度 100%，交通穿越路段修建了防护栏、悬挂了交通标志牌、完善了交通事故应急预案编制及演练、加强检查管理等措施	已完成	
249	大理州永平县	龙潭箐	二级保护区内有村庄、小学 1 所、寺庙 1 座，未完善两污收集处理设施拟依法调整水源地保护区范围	完成进度 100%，结合国家第二轮饮用水水源地专项督查组提出的建议，永平县于 2018 年 9 月 18 日邀请中国环科院及大理州州级有关人员组成专家组，对县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案进行了专家论证并出具了专家论证意见。对保护区内的两污进行了收集处理	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
250	大理州永平县	龙潭箐	一级保护区人类活动频繁区域，未建成防护网	完成进度 100%，结合国家第二轮饮用水水源地督查组提出的建议，永平县于 2018 年 9 月 18 日邀请中国环科院及大理州州级有关人员组成专家组，对县城集中式饮用水水源地环境问题整改方案进行了专家论证，并出具了专家论证意见。已经在保护区增设警示标志和宣传标志，加强宣传教育工作。水源地设有专门管护机构，聘用管护人员 2 人，对水源地进行日常管护	已完成	
251	大理州巍山县	黄栎嘴水库	二级保护区内有和平村委会黄栎嘴共 16 户 68 人，和平村委会阳菁村 104 户 430 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，由巍山县水务局编制了县城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案，组织实施。目前，生活面源治理工程已建设完成	已完成	
252	大理州巍山县	黄栎嘴水库	一级保护区内有公路穿越，未建成公路防撞护栏	完成进度 100%，由巍山县水务局编制了县城集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案，公路防撞护栏已建成	已完成	
253	大理州巍山县	巍宝山水库	一级保护区内有公路穿越，未建成公路防撞护栏	完成进度 100%，编制了集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案，目前，公路防撞护栏已建成	已完成	
254	大理州宾川县	大银甸水库	保护区的界桩和界碑设置不全	完成进度 100%，保护区的界桩和界碑设置已整改完成	已完成	
255	大理州弥渡县	大横菁水源地	二级保护区有 200 多住户，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，已在小甲板村设置了垃圾池（垃圾桶），配套垃圾运输车辆 1 辆、清扫工具，村庄专职保洁员 1 人，垃圾集中收集清运至新街镇垃圾中转站，经中转站运至华润水泥厂进行焚烧处理。开展异地搬迁工作，小甲板村原有村民 213 户共 899 人，现部分村民已搬离大横菁水库水	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				源点，搬出老村子 48 户 211 人，到县城务工和购房 23 户 100 人，异地搬迁 31 户 140 人，现实际住户 111 户 448 人，弥渡县水务局建设完成日处理 20 吨的污水处理站和每户 1 个卫生厕所（完成 111 个卫生厕所的建设），每个厕所配套有三级化粪池，处理后进入截污管道，村内完成截污管道 2.1 千米，收集村庄生活污水，收集后经 2.3 千米管道引至水源地保护区外，经日 20 吨的污水处理站处理达标后排放		
256	大理州漾濞县	雪山河集中式饮用水水源地	一级保护区未完全封闭，有人类进入、放牧活动痕迹	完成进度 100%，漾濞县政府召开专题会议部署整治，漾濞县水务局结合实际，对重点取水点位置进行了钢丝网封闭，同时设立了取水口标识、水源地标识和警示牌 12 块。同时，加大对周边群众的宣传教育，积极引导群众禁止进入保护区内开展违法相关活动。将对一级保护区进行全封闭，防止人类进入、放牧活动。目前已完成建设	已完成	
257	大理州漾濞县	雪山河集中式饮用水水源地	由于历史原因，二级保护区的植被存在一定破坏，存在水土流失问题，将开展生态恢复	完成进度 100%，漾濞县林业局及有关部门进一步加大保护区植被及生态恢复力度，积极实施退耕还林、还草工作，防止水土流失；加大保护区病虫害防治，设置森林防火点，加强森林防火宣传及护林防火巡查力度。国土局完成了水源地箐沟地质灾害治理，防止山体滑坡、水土流失	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
258	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有 G56 楚大高速公路有 217 米跨越库区水体，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已在楚大高速公路穿越水源保护区两端收费站附近设立警示标牌，提示危化品运输车辆绕道；已在高速公路入口设置危化品检查点，加大巡查频次，高速路外采取交通疏离、分流措施，严禁危化品运输车辆驶入水源保护区；已采取相应防护措施，完成防护栏设置；完善交通风险应急预案	已完成	
259	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内耕地不予土地确权	已完成	
260	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有 13 户 55 人，可能污染水源	完成进度 100%，实施象鼻水源地污染防治工程项目（象鼻庄截污工程、小官村截污工程），小官村村落污水处理设施正常运转；建立“三清洁”管理制度，开展了“厕所革命”，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响	已完成	
261	大理州祥云县	小官村水库	G56 楚大高速公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，对 G56 楚大高速公路穿越小官村水库水源地二级保护区范围内公路标志、标牌、标线和防护栏等进行了完善，提示危化品运输车辆绕道；已在高速公路入口设置危化品检查点，加大巡查频次，高速路外采取交通疏离、分流措施，严禁危化品运输车辆驶入水源保护区；道路两边已设置污水收集系统；完善交通风险应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
262	大理州祥云县	小官村水库	G56 楚大高速扩容工程(在建)路线穿越二级保护区,未设置道路交通防撞护栏,未设立警示标志,未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%,对公路穿越范围内的公路标志牌和防护栏等进行了完善,提示危化品运输车辆绕道,严禁危化品运输车辆驶入水源保护区,完善了交通风险应急预案	已完成	
263	大理州祥云县	小官村水库	广大铁路有 8037 米穿越二级保护区,未设立警示标志,未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%,已设立警示标志,制定完善水源地交通风险应急预案	已完成	
264	大理州祥云县	小官村水库	红象公路穿越二级保护区,其中有 4290 米紧邻库区西岸,未设置道路交通防撞护栏,未设立警示标志,未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%,已在红象公路入口及公路沿线设置了水源地警示标牌;公路侧方靠近水库边设置挡墙防止污水直接进入水库内;已设置防撞护栏,完善水源地交通风险应急预案;已在红象公路设置了危化品检查点,严禁危化品运输车辆驶入水源保护区内	已完成	
265	大理州祥云县	小官村水库	有 1 个养生园在二级保护区内,离库区约 30 米,未关停	完成进度 100%,已注销营业执照并停止营业	已完成	
266	大理州祥云县	小官村水库	二级保护区内有 1 户养殖户,生猪存栏量约 300 头,未逐步拆除或关闭	完成进度 100%,目前已增设污水净化设备,实现了零排放,存栏已不足 50 头,并逐步限养、最终关停	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
267	大理州祥云县	小官村水库	二级保护区内有 525 户 2205 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，实施象鼻水源地污染防治工程项目（象鼻庄截污工程、小官村截污工程），对二级保护区内小官村、象鼻庄生活污水进行收集处理；实施了新村日处理 5 吨生活垃圾无烟气滤净化处理建设工程（象鼻水源地污染防治工程项目），对象鼻庄村生活垃圾进行收集处理；实施了农村污水分散处理工程，为 8 个自然村 260 户贫困村民建设小型沼气池 260 套，其中小官村水库二级保护区内 19 套；小官村水库库尾湿地已开工建设；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动影响	已完成	
268	大理州祥云县	游丰坝水库	一级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内不予土地确权	已完成	
269	大理州祥云县	游丰坝水库	二级保护区内有耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，实施水改旱；通过科学施用农药和化肥等方式减少二级保护区内农耕活动对水源的影响	已完成	
270	大理州祥云县	游丰坝水库	二级保护区内有 53 户 223 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，实施农村污水分散处理工程和象鼻水源地污染防治工程，为 8 个自然村 260 户贫困村民建设小型沼气池 260 套，其中游丰坝水库及栽秧箐水库二级保护区（两水库二级保护区重合）内建设 178 套；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响；开展了“厕所革命”	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
271	大理州祥云县	栽秧箐水库	一级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内耕地不予土地确权	已完成	
272	大理州祥云县	栽秧箐水库	二级保护区内有 53 户 223 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，实施农村污水分散处理工程和象鼻水源地污染防治工程，为 8 个自然村 260 户贫困村民建设小型沼气池 260 套，其中游丰坝水库及栽秧箐水库二级保护区（两水库二级保护区重合）内建设 178 套；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响；开展了“厕所革命”	已完成	
273	大理州祥云县	栽秧箐水库	二级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，实施了水改旱，通过科学施用农药和化肥等方式减少二级保护区内农耕活动对水源的影响	已完成	
274	大理州剑川县	满贤林水库	一级保护区内有存在附近村民放牧现象，应加强监管	已完成 100%，投入资金 26 万元，对满贤林水库周围新建钢管桩、铁丝网片 1.4 千米，并树立警示标牌 6 块。安排了 4 名公益性管理人员，定期或不定期对水库周围的塑料袋等杂物进行清理。通过发放宣传单等形式向群众广泛宣传饮用水水源地保护的政策和要求	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
275	大理州剑川县	玉龙潭	一级保护区人类活动频繁区域，未建成防护网；在二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；该水源地取水口设置于玉华电站下游，经电站发电后取水，有水污染隐患；部分农业种植的农灌水直接排入该水源地的取水沟渠，有水污染隐患，拟在沟渠上加盖盖板	完成进度 100%，自 2017 年小春开始，对周边农田进行水改旱；在玉龙潭周围修建保护区围栏，安装警示标识标牌；对有关人员进行提醒教育，严禁乱扔垃圾，乱倒污水；完成甸南镇玉华龙潭延伸引水工程，现已施工完成	已完成	
276	德宏州陇川县	弄怀坝水库	一级保护范围内有村民 2 户，为养殖散养户，未采取禁养、拆除	完成进度 100%，一级保护区 2 户养殖户已清理拆除	已完成	
277	德宏州陇川县	弄怀坝水库	二级保护范围内有从事养殖村民 4 户（牛 18 头、羊 160 只，猪 66 头），未采取禁养、拆除	完成进度 100%，二级保护区 4 户养殖户已清理完成	已完成	
278	德宏州盈江县	木乃河	一级保护范围内有农户种植农作物，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟将取水口向上游移 3 千米	完成进度 100%，取水坝已建成，DN600 涂塑钢管已安装完毕	已完成	
279	德宏州盈江县	木乃河	二级保护区有农业种植约 20000 平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；同时，农户在耕地内采石，未禁止，拟将取水口向上游移 3 千米	完成进度 100%，取水坝已建成，DN600 涂塑钢管已安装完毕	已完成	
280	德宏州梁河县	勐科河	水源地保护区内有农业种植 5300 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建饮用水源地替代该水源地	完成进度 100%，梁河县将原勐科河饮用水水源地调整为箐头河水库集中式饮用水水源地，当前方案已制定，箐头河水库已建成并于 2018 年 10 月 31 日下闸蓄水。水源地保护区划分方案已于 2018 年 12 月 12 日获得了德宏州人民政府	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				批复，批复文号德政复〔2018〕172号。保护区界标、宣传牌已完成安装		
281	德宏州梁河县	勐科河	勐科河流域饮用水源保护区内有居民活动，未完善两污收集处理设施，拟新建饮用水源地替代该水源地	完成进度 100%，梁河县将原勐科河饮用水水源地调整为箐头河水库集中式饮用水水源地，箐头河水库已建成并于 2018 年 10 月 31 日下闸蓄水。水源地保护区划分方案已于 2018 年 12 月 12 日获得了德宏州人民政府批复，批复文号德政复〔2018〕172 号。保护区界标、宣传牌制作和安装已完成	已完成	
282	丽江市古城区	团山水库	二级保护区内存在老丽华路穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，设置交通警示牌 17 块、公路交通标志 4 块；丽宁二级路减速带设置了 178.65 平方米和两块告示牌；丽宁二级路、老丽华路实施了高 0.8 米长 1510 米的防护隔离墙，应急收集池主体工程已建成	已完成	
283	丽江市华坪县	田坪溶洞	一级保护区内种植有芒果和花椒，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，农业种植摸底排查、登记造册工作已完成；进村入户开展了水源地保护宣传工作，宣传如何合理使用农药、减少化肥农药的使用、农作物秸秆综合利用、减少畜禽粪便污染、生活垃圾集中堆放等知识。控制农药、化肥的使用，杜绝新增农业面源污染。建立和制定了水源保护的一系列制定，如严控化肥施用制度、严控农药使用制度、巡查制度、畜禽粪污资源化利用实施方案、有机农业发展实施方案、农业固体废弃物回收制度等。组织专业技术人员到田坪溶洞集中式饮用水源地保护区开展了巡查	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
284	丽江市华坪县	田坪溶洞	二级保护区内有农业种植面积 11611 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，已制定方案规范二级保护区农业种植，由华坪县中心镇政府牵头加强了田坪溶洞集中式饮用水水源地二级保护区环境保护宣传，禁止二级保护区内新增种植面积，建立了饮用水水源地保护区巡查制度，采用定期与不定期巡查的方式加强巡查，确保二级保护区内无新增农业种植面积	已完成	
285	丽江市华坪县	田坪溶洞	二级保护区内有 1 条通往永兴、船房、龙洞的乡村公路，有 4 条通往马路梁子通组公路，未设立警示标志等	完成进度 100%，累计完成新建防撞护栏 8 处，合计 150 米，总投资 4 万元。加设保护标识牌、宣传栏已完成	已完成	
286	丽江市华坪县	雾坪水库	雾坪水库管理局至子差拉公路、雾坪水库管理局至干海子公路部分路段穿越二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，由宁蒗县负责整治，印发《宁蒗彝族自治县人民政府办关于印发雾坪水库集中式饮用水水源地环境保护整治工作方案的通知》（宁政办发〔2018〕68 号）。启动实施雾坪水库战子线、子雾线路段穿越保护区工程，目前完成防护档墙 1150 米、路面硬化 191 米、悬空路段扩宽修复 150 米，设置标志牌 35 个，建设引流渠 30 米，完成应急收集池 1 个，安装减速带 35 道（共计长 105 米）	已完成	
287	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区范围内偶尔有附近村民进行放牧，应加强监管	完成进度 100%，由宁蒗县负责整治，印发《宁蒗彝族自治县人民政府办关于印发雾坪水库集中式饮用水水源地环境保护整治工作方案的通知》（宁政办发〔2018〕68 号）。雾坪水库保护区周边无规模养殖场，极个别家庭养殖户偶尔进入水源地二级保护区放牧，已组织村民开展宣传教育工作，发放《雾坪水库集中式饮用水水源地牲畜管理告知书》宣传单 380 份，聘请子差拉兽医员管护水源地禁牧区，引导村民不再进入保护区放牧。设置“雾坪水库禁牧区”警示	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				牌 6 块。启动实施雾坪水库禁止放牧保护治理工程，完成围栏 6900 米		
288	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区内有农业种植土地面积 641 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，由宁蒗县负责整治，印发《宁蒗彝族自治县人民政府办关于印发雾坪水库集中式饮用水水源地环境保护整治工作方案的通知》（宁政办发〔2018〕68 号）。开展宣传教育，根据农业部“一控两减三基本”的工作目标，组织开展水库周边农业面源污染防治措施，引导农户实施化肥和农药零增长行动，鼓励农户购买缓释肥等宣传，推广使用农家肥，减少农用化肥使用量。雾坪水库二级保护区内农业种植情况摸底排查已开展，推行农药、化肥减量行动，共计发放建议卡 520 份，涉及农户 426 户 1704 人。启动实施农业面源污染防治工程，已建设完成 4 个肥水收集池、3 个沉淀池、18 个农作物秸秆堆沤池、20 个田间有毒废弃物回收箱；30 盏太阳能杀虫灯安装完成；30 个测土配方土样检测已完成	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
289	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区内有子差拉村委会、子差拉完小及周边、竹麻地、干海子生活污水造成生活面源污染，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，由宁蒗县负责整治，按照《宁蒗彝族自治县人民政府办公室关于印发雾坪水库集中式饮用水水源地环境保护整治工作方案的通知》，雾坪水库周边垃圾处理场完成垃圾处理场 600 米进场道路扩宽，垃圾处理设备已安装。2 套污水处理系统已安装，完成污水管网建设 6600 米；230 个户用厕所已建成。建立了子差拉、竹麻地和干海子三个片区生活垃圾收集、转运机制，已落实运营经费 5 万元/年	已完成	
290	丽江市华坪县	雾坪水库	雾坪水库管理局至子差拉公路、雾坪水库管理局至干海子公路 2 条公路部分路段穿越一级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，安装了视频监控、建立了车辆（人员）进出保护区登记管理制度、设置了限行控制花杆、减速垫、编制了危险化学品运输车辆穿越保护区应急预案	已完成	
291	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有农田 40 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，制定了整治方案，调整种植结构，引导农户施用有机肥、农家肥，达到了减少农药、化肥用量	已完成	
292	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有村庄，可能污染水源	完成进度 100%，永胜县已委托第三方开展了永胜县提升人居环境集中式饮用水水源地项目的设计工作，已安装一体化污水处理设备	已完成	
293	丽江市永胜县	老板箐	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 100%，已建设了水源地标识牌 1 块，已浇灌立柱，并安装物理围栏，达到隔离人、畜进出的目的	已完成	
294	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有通村公路穿越，未设立警示标志等	完成进度 100%，由永胜县交通局制定整治方案，按整治方案完成了导流槽、事故应急处理池主体工程，完成了交通	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				提醒标志、减速带。建造盖板涵 2 座（长 6 米宽 2 米高 2 米）减速带 14 米（3.5 米 X4 道），设置警示墩 34 个 16.32 立方米，设置顺水墙 40 米，环保标志 4 块		
295	丽江市永胜县	老板箐	二级保护区内有村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，永胜县住建局已委托第三方开展了永胜县提升人居环境集中式饮用水水源地项目的设计工作，现已完成老板箐保护区内污水分散式收集和污水一体化处理设施	已完成	
296	丽江市永胜县	赵家山箐	二级保护区内有居住户，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，永胜县住建局已委托第三方开展了永胜县提升人居环境集中式饮用水水源地项目的设计工作，现已完成赵家山箐保护区内污水分散式收集和污水一体化处理设施	已完成	
297	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区内有居住户，可能污染水源	完成进度 100%，永胜县对赵家山箐保护区开展治污设施施工建设，并已安装一体化污水设备	已完成	
298	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 100%，已浇灌立柱，并安装物理隔离设施，达到隔离人、畜进出的目的	已完成	
299	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区内有通村公路穿越，未设立警示标志等	完成进度 100%，永胜县交通局制定整治方案，并按照方案开展整治工作，完成了通户土路上交通提示标志安装工作	已完成	
300	丽江市永胜县	羊坪水库	二级保护区内有一家餐饮行业，未限期搬迁	完成进度 100%，由永胜县环保局牵头，已依法拆除	已完成	
301	丽江市永胜县	羊坪水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 100%，永胜县住建局制定整治方案，并安装物理围栏设施，达到隔离人、畜进出的目的	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
302	丽江市永胜县	羊坪水库	二级保护区内有农业种植 8252 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，由永胜县制定整治方案，开展农业面源污染宣传培训 2 期，产业结构调整 2777 亩，绿色防控 2000 亩，测土配方施肥 100 亩	已完成	
303	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区内有 9 家餐饮行业，未关停或搬迁	完成进度 100%，经核实 1 户位于一级保护区内，已关停取缔。8 户位于二级保护区内：目前注销餐饮店营业执照 5 户，另 3 户已安装了一体化污水处理设备，已完成了整改	已完成	
304	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护期区内有羊坪乡政府，未完善两污设施等	完成进度 100%，投资 601 万元，完成日处理 80 立方米/日的氧化塘+快速过滤污水处理系统 1 套；完成 13 万平方米，长 1200 米的库边生态林地建设。投入 902.28 万元，完成 12.304 千米截污干管管道安装，实现了二级保护区内羊坪乡政府等单位的污水收集处理。生活垃圾按要求进行了集中收集处理	已完成	
305	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区内有公路穿越，未设立警示标志等	完成进度 100%，已由永胜县交通局制定整治方案，按整治方案完成了导流槽、事故应急处理池主体工程，完成了交通提醒标志、减速带，设置警示墩 1120 个 560 立方米	已完成	
306	怒江州贡山县	明里娃	未设立保护区界标	完成进度 100%，设立了一、二级保护区界标	已完成	
307	怒江州贡山县	明里娃	原设立的部分警示标牌锈蚀严重，字迹辨认不清，标志牌不完善	完成进度 100%，设立了 4 块水源地标识牌	已完成	
308	怒江州福贡县	上帕河	一级保护区矢量边界信息不符合规范要求	完成进度 100%，按要求规范制作了水源地矢量图	已完成	
309	怒江州福贡县	上帕河	二级保护区矢量边界信息不符合规范要求	完成进度 100%，按要求规范制作了水源地矢量图	已完成	
310	迪庆州维西县	头道河水源地	未设立界标标志	完成进度 100%，2018 年 5 月 29 日迪庆州人民政府已通过《维西县城集中式饮用水源地环境保护规划（修编）》。	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				按照该规划（修编）设立了界标标志		
311	迪庆州维西县	头道河水源地	二级保护区取水口上方有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，2018 年 5 月 29 日迪庆州人民政府已通过《维西县城市集中式饮用水源地环境保护规划（修编）》，已完成农业种植土地征收并完成退耕还林工作	已完成	
312	迪庆州维西县	纸厂河水源地	未划定一级保护区	完成进度 100%，2018 年 5 月 29 日迪庆州人民政府已通过《维西县城市集中式饮用水源地环境保护规划（修编）》	已完成	
313	迪庆州维西县	纸厂河水源地	未划定二级保护区	完成进度 100%，2018 年 5 月 29 日迪庆州人民政府已通过《维西县城市集中式饮用水源地环境保护规划（修编）》	已完成	
314	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	一级保护区内有村庄，可能污染水源，计划依法依规调整保护区范围	完成进度 100%，迪庆州人民政府已同意调出饮用水水源地	已完成	
315	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出。计划依法依规调整保护区范围	完成进度 100%，迪庆州人民政府已同意调出饮用水水源地	已完成	
316	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	二级保护区内有村庄，未完善两污收集处理设施。计划依法依规调整保护区范围	完成进度 100%，迪庆州人民政府已同意调出饮用水水源地	已完成	
317	迪庆州维西县	拉多阁水库水源地	未划定一级保护区	完成进度 100%，2018 年 5 月 29 日迪庆州人民政府已通过《维西县城市集中式饮用水源地环境保护规划（修编）》	已完成	
318	迪庆州维西县	拉多阁水库水源地	未划定二级保护区	完成进度 100%，2018 年 5 月 29 日迪庆州人民政府已通过《维西县城市集中式饮用水源地环境保护规划（修编）》	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
319	迪庆州德钦县	水磨房河	一级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，一级保护区标识牌、警示牌等已设置并完成验收	已完成	
320	迪庆州德钦县	水磨房河	二级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，二级保护区标识牌、警示牌等已设置并完成验收	已完成	
321	迪庆州德钦县	水磨房河	二级保护区内有一条公路穿过，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等。计划依法依规调整保护区范围	已完成 100%，该公路为水磨房河河道治理便道，位于距离取水口 100 米处，并在取水口下游，已依法依规调出保护区范围	已完成	
322	迪庆州德钦县	白马雪山	一级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，一级保护区标识牌、警示牌等已设置并完成验收	已完成	
323	迪庆州德钦县	白马雪山	二级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，二级保护区标识牌、警示牌等已设置并完成验收	已完成	
324	迪庆州德钦县	谷久浓河	一级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，已按照《德钦县城市集中式饮用水水源地环境保护规划（修编）》的保护区划定，在一级保护区设置界标标志	已完成	
325	迪庆州德钦县	谷久浓河	二级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，已按照《德钦县城市集中式饮用水水源地环境保护规划（修编）》的保护区划定，在二级保护区设置界标标志	已完成	
326	临沧市凤庆县	头道河水库	尚未划定一级保护区	完成进度 100%，已于 2018 年 9 月 7 日取得临沧市人民政府对该水源地水源保护区划定方案的批复。	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
327	临沧市凤庆县	头道河水库	尚未划定二级保护区	完成进度 100%，已于 2018 年 9 月 7 日取得临沧市人民政府对该水源地水源保护区划定方案的批复。	已完成	
328	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有 112 亩农户承包地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，镇康县农业、水利、环保等部门加大农业面源污染执法力度。调整种植坚果、咖啡，逐步改变种植方式实现生态化种植	已完成	
329	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内存在水库未建设前已有 180 户农户的村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，污水收集处理池已建设完成（规模 300 立方米）；污水排出水库径流区管道安装工程已完成（实际建成 5200 米，方案设计建设 4800 米增加 1600 米），3 个垃圾收集池已建设完成；2 座公厕建设已完工，配置农户收集垃圾桶已到位；入户雨污收集沟、收集管网已建设完成；180 户农户卫生厕所、畜禽粪便收集处理池改造工程已完成	已完成	
330	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有机耕路 1 条，未设立警示标志	完成进度 100%，设立了警示标志，禁止有毒化学品运输车辆的通知	已完成	
331	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有村级公路 1 条，未设立警示标志	完成进度 100%，设立了警示标志，禁止有毒化学品运输车辆的通知	已完成	
332	临沧市沧源县	坝卡大沟水源地	二级保护区内有耕地面积 577.3 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林果木替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强了农药和化肥使用管理	已完成	
333	临沧市沧源县	坝卡大沟水源地	二级保护区内存在 8 户 20 人勐董镇坝卡村民，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，加大宣传力度，结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等方式对生活垃圾集中收集处理；建立了农村生活污水系统，集中收集处理后用于农灌	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
334	临沧市沧源县	坝卡水塘水源地	二级保护区内有耕地面积 57.7 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林果替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强了农药和化肥使用管理	已完成	
335	临沧市沧源县	坝卡水塘水源地	二级保护区内存在 4 户 8 人勐董镇坝卡村民，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，加大宣传力度，结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等方式对生活垃圾集中收集处理；建立了农村生活污水系统，集中收集处理后用于农灌	已完成	
336	临沧市沧源县	芒告水源地	二级保护区内有农业种植 298 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林果木替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强了农药和化肥使用管理	已完成	
337	临沧市沧源县	芒告水源地	二级保护区内存在 22 户 55 人勐董镇达董村下五组和坝卡村民班棚老寨分散居住农户，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，勐董镇达董村 4 组和班棚村老寨村民分散居住有 22 户，已完成搬迁，同时对新搬迁点加大宣传力度，对生活垃圾集中收集处理；建立了农村生活污水系统，集中收集处理后用于农灌	已完成	
338	临沧市沧源县	勐董水库	尚未划定一级保护区	完成进度 100%，该水库长期被列为备用水源，从未启用供水，目前已报请省市两级水务部门取消其饮用功能	已完成	
339	临沧市沧源县	勐董水库	尚未划定二级保护区	完成进度 100%，该水库长期被列为备用水源，从未启用供水，目前已报请省市两级水务部门取消其饮用功能	已完成	
340	临沧市沧源县	达董水库	尚未划定一级保护区	完成进度 100%，已于 2018 年 9 月 7 日取得临沧市人民政府对该水源地水源保护区划定方案的批复	已完成	
341	临沧市沧源县	达董水库	尚未划定二级保护区	完成进度 100%，已于 2018 年 9 月 7 日取得临沧市人民政	已完成	

问题序号	所在地	水源地 名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成 整治	备注
				府对该水源地水源保护区划定方案的批复		